



Ford Kuga Trend

EZ 03/2014 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 89.244km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 65***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.05.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Kuga Trend [DE - SUV5 1.6 EcoBoost EU5, Trend 4x2, 2013 - 2014]		
Kategorie Geländewagen	FIN WF0AXXWPMAD28450	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 89.244km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.596 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 64.243km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2014	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 161g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 17)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	145
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	120	Heckklappe	170
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Karosserie: 5-türig
- Leuchtweitenregelung
- Radstand 2690 mm
- Schaltpunktanzeige
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Unterfahrschutz hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Sportsitze vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Fußraumleuchte vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 110 kW EcoBoost KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Unterfahrschutz
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Lenkrad (Leder 4-Speichen)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Bordcomputer
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)

- | | |
|--|--|
| • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder) | • Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent |
| • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Intelligent Protection System (IPS) | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Klimaanlage | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Kopf-Schulter-Airbag hinten | • Kopf-Schulter-Airbag vorn |
| • Power KeyFree-Startfunktion | • Seitenairbag vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Nebelscheinwerfer |
| • Tagfahrlicht | • Antriebsart: Frontantrieb |
| • Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6 | • Servolenkung elektrisch |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • 6 Lautsprecher | • Bodenleuchte im Außenspiegel |
| • Easy-Driver-Paket | • Family-Paket |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • KeyFree-Paket |
| • Kindersicherung elektrisch | • Radioempfang digital (DAB) |
| • Reserverad als Notrad | • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung |
| • Sicht-Paket | • Steckdose 230V |
| • Style-Paket | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Dachreling (Aluminium) | • Frontscheibe heizbar |
| • Heckklappenbetätigung elektrisch | • Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert) |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Sitzheizung vorn |
| • AUX-IN-Anschluss | • Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC) |
| • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle | • USB-Anschluss |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle | • KeyFree-System |
| • Parkpilotsystem hinten | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Winter-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











 Chauvignystr. 15 Geisenheim 65366 GERMANY 06722/9955-0 06722/995524 autohaus- reutershan@t- online.de ford-reutershan- geisenheim.de	Auftragsdatum: 30.03.2017	Ablesewert: 20567 KM	Planmäßige Wartung abgeschlossen 3 Jahr (60000 km.) Ergebnis der Karosserie-/Lackinspektion KSK n.l.O. Zusätzliche Wartungsarbeiten Keine ausstehenden Service-Aktionen Austausch des Pollen-/Geruchsfilters Austausch der Zündkerzen Öl- und Ölfilterwechsel Austausch des Luftfilters	(DE)
	Auftragsnummer: 15214 Schramm	Sicherheitscode: GBCAU20170330DE/351		
 Chauvignystr. 15 Geisenheim 65366 GERMANY 06722/9955-0 06722/995524 autohaus- reutershan@t- online.de ford-reutershan- geisenheim.de	Auftragsdatum: 13.04.2016	Ablesewert: 15264 KM	Planmäßige Wartung abgeschlossen 2 Jahr (40000 km.) Ergebnis der Karosserie-/Lackinspektion 2 - Bestanden Zusätzliche Wartungsarbeiten Keine ausstehenden Service-Aktionen Austausch des Pollen-/Geruchsfilters Öl- und Ölfilterwechsel Bremsflüssigkeitswechsel UVV-Fahrzeugkontrolle	(DE)
	Auftragsnummer: 131838	Sicherheitscode: EBLA020160413DE/-		



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)