



Volkswagen Crafter 35 mittellang Hochdach RWD Trendline

EZ 11/2020 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 288.332km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 63***
Fahrzeug aufgenommen am: 11.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Crafter 35 mittellang Hochdach RWD Trendline [DE - HKa4 35 2.0 TDI EU6d-T, RWD Trendline, 2019 - 2022]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV1ZZSYZM9020502	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 288.332km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 276.532km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 2	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2020	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 266g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(5 mm)	(5 mm)	(8 mm)	(8 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	115	Heckklappe	110
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Vorglühlampe leuchtet; Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Tachograph verbaut, Dach konnte aufgrund der Fzg.- Höhe nicht auf Schäden überprüft werden ,

Verschleißteile

Bremsanlage	Verschleißanzeige leuchtet; Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket 2
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel konvex, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordwerkzeug
- Chrom-Paket
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Haltegriffe A-Säulen
- Innenleuchten im Fahrerhaus: LED
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Trittstufenleuchten
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- LKW-Zulassung
- Ablagen: 2 DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- CW-Wert-Unterbodenverkleidung
- Doppeltonfanfare
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Karosserievariante: Hochdach in Wagenfarbe
- Kühlergrill lackiert, mit Chromleisten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar

- | | |
|---|---|
| • Leuchtweitenregelung | • Motor 2,0 Ltr. - 130 kW TDI |
| • Multifunktionsanzeige Plus | • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht |
| • Nebelschlussleuchte | • Original Fahrzeug Farbe: DEEP OCEAN BLUE |
| • Radstand 3640 mm | • Reifen-Reparaturkit |
| • Rußpartikelfilter | • SCR-System (AdBlue-Technologie) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts |
| • Servolenkung elektro-mechanisch | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort | • Start/Stop-Anlage Motor |
| • Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (4 Stück) | • Stoßfänger vorn in Grau mit Blende in Wagenfarbe |
| • Trendline | • Verzurrösen Laderaum |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite) | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung |
| • Zul. Gesamtgewicht 3,50 t | |



Sonderausstattung


- | | |
|--|--|
| • 2. Batterie | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar |
| • Anhänger-Stabilisierungs-Programm | • Anhängerkupplung: Kugelkopf fest |
| • Armaturentafel mit Zusatzkonsole | • Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, USB) |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar | • Diebstahl-Warnanlage + Innenraumüberwachung / Abschleppschutz + Back-up-Horn |
| • Fahrassistenz-Paket 1 | • Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten |
| • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist) |
| • Fahrtenschreiber digital | • Fahrwerk: Dämpfung und Stabilisatoren verstärkt, vorn und hinten |
| • Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts | • Frontscheibe heizbar |
| • Funkschlüssel (2) klappbar | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Heckflügeltüren mit Verglasung | • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) |
| • Laderaumtrennwand mit Fenster | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Markierungsleuchten seitlich | • Mobile Online Dienste App-Connect Wired und Wireless |
| • Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth | • Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn |
| • Notrufsystem | • Radioempfang digital (DAB+) |
| • Raucher-Paket | • Rückfahrkamera |
| • Scharniere für Hecktüren mit Öffnungswinkel vergrößert | • Scheinwerfer LED |
| • Schmutzfänger vorn | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar | • Sprachsteuerungs-System |
| • Staufach über Fahrerhaus (vom Laderaum zugänglich) | • Steckdose 230V im Fahrerhaus |
| • Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum (2 Stück) | • Tagfahrlicht LED |
| • Trittstufe hinten rechts | • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch |
| • Zusatzheizung (Warmwasser) mit Standheizfunktion und Fernbedienung | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Motorhaube (Anderer Schaden): Kühlmittelstand zu gering,



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)




Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrradtür (Delle, Kratzer)



Fahrradtür (Delle, Kratzer)



Fahrradtür (Delle, Kratzer)



Fahrradtür (Delle, Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)




Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Verformung, Lackschaden)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Anderer Schaden): Verkleidung fehlt,