



Volkswagen Caddy Maxi Kombi EcoProfi

EZ 02/2015 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 117.949km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 53***
Fahrzeug aufgenommen am: 17.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Caddy Maxi Kombi EcoProfi [DE - Kb4 1.6 TDI EU5, EcoProfi, 2012 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ2KZFX096386	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 117.949km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 87.644km	Letzter Service am 04/2023
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2015	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)
Kratzer	Kratzer	Kratzer	Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Reifenschäden: Alle Felgen haben Korrosion			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	180 	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	175 	Kotflügel vorne rechts	180 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	175 
Seitenteil hinten links	180 	Seitenteil hinten rechts	300 
Motorhaube	175 	Heckklappe	320 
Dach	175 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Sitzbank (3 Sitzplätze)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Mittelkonsole
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 3006 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- EcoProfi
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fzg. ohne Start/Stop-Anlage
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel abblendbar
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,6 Ltr. - 75 kW TDI
- Original Fahrzeug Farbe: TOFFEE/GRACIOSABRAUN
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Rußpartikelfilter

- | | |
|--|---|
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schiebetür rechts |
| • Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest | • Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Tagfahrlicht | • Verbandkasten und Warndreieck |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Anhängerkupplung | • Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player) |
| • Bodenbelag Fahrgast-/Laderaum (Gummi) | • Metallic-Lackierung |
| • Multifunktionsanzeige Plus | • Multifunktionsanzeige Plus |
| • Multimediabuchse AUX-IN | • Navigationsmodul RNS 315 (für Audiosystem RCD 310) |
| • Nebelscheinwerfer integriert | • Sitzheizung vorn |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy | • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrer |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos











1	Arbeitsdruck (bar)	2	4
3	Arbeitsdruck (bar)	3	2000
4	Arbeitsdruck (bar)	4	2000
4.1	Arbeitsdruck (bar)	4.1	2000
5	Arbeitsdruck (bar)	5	1700
6	Arbeitsdruck (bar)	6	1500
7	Arbeitsdruck (bar)	7	1300
8	Arbeitsdruck (bar)	8	1100
9	Arbeitsdruck (bar)	9	900
10	Arbeitsdruck (bar)	10	700
11	Arbeitsdruck (bar)	11	500
12	Arbeitsdruck (bar)	12	300
13	Arbeitsdruck (bar)	13	100
14	Arbeitsdruck (bar)	14	0
15	Arbeitsdruck (bar)	15	0
16	Arbeitsdruck (bar)	16	0
17	Arbeitsdruck (bar)	17	0
18	Arbeitsdruck (bar)	18	0
19	Arbeitsdruck (bar)	19	0
20	Arbeitsdruck (bar)	20	0
21	Arbeitsdruck (bar)	21	0
22	Arbeitsdruck (bar)	22	0
23	Arbeitsdruck (bar)	23	0
24	Arbeitsdruck (bar)	24	0
25	Arbeitsdruck (bar)	25	0
26	Arbeitsdruck (bar)	26	0
27	Arbeitsdruck (bar)	27	0
28	Arbeitsdruck (bar)	28	0
29	Arbeitsdruck (bar)	29	0
30	Arbeitsdruck (bar)	30	0
31	Arbeitsdruck (bar)	31	0
32	Arbeitsdruck (bar)	32	0
33	Arbeitsdruck (bar)	33	0
34	Arbeitsdruck (bar)	34	0
35	Arbeitsdruck (bar)	35	0
36	Arbeitsdruck (bar)	36	0
37	Arbeitsdruck (bar)	37	0
38	Arbeitsdruck (bar)	38	0
39	Arbeitsdruck (bar)	39	0
40	Arbeitsdruck (bar)	40	0
41	Arbeitsdruck (bar)	41	0
42	Arbeitsdruck (bar)	42	0
43	Arbeitsdruck (bar)	43	0
44	Arbeitsdruck (bar)	44	0
45	Arbeitsdruck (bar)	45	0
46	Arbeitsdruck (bar)	46	0
47	Arbeitsdruck (bar)	47	0
48	Arbeitsdruck (bar)	48	0
49	Arbeitsdruck (bar)	49	0
50	Arbeitsdruck (bar)	50	0
51	Arbeitsdruck (bar)	51	0
52	Arbeitsdruck (bar)	52	0
53	Arbeitsdruck (bar)	53	0
54	Arbeitsdruck (bar)	54	0
55	Arbeitsdruck (bar)	55	0
56	Arbeitsdruck (bar)	56	0
57	Arbeitsdruck (bar)	57	0
58	Arbeitsdruck (bar)	58	0
59	Arbeitsdruck (bar)	59	0
60	Arbeitsdruck (bar)	60	0
61	Arbeitsdruck (bar)	61	0
62	Arbeitsdruck (bar)	62	0
63	Arbeitsdruck (bar)	63	0
64	Arbeitsdruck (bar)	64	0
65	Arbeitsdruck (bar)	65	0
66	Arbeitsdruck (bar)	66	0
67	Arbeitsdruck (bar)	67	0
68	Arbeitsdruck (bar)	68	0
69	Arbeitsdruck (bar)	69	0
70	Arbeitsdruck (bar)	70	0
71	Arbeitsdruck (bar)	71	0
72	Arbeitsdruck (bar)	72	0
73	Arbeitsdruck (bar)	73	0
74	Arbeitsdruck (bar)	74	0
75	Arbeitsdruck (bar)	75	0
76	Arbeitsdruck (bar)	76	0
77	Arbeitsdruck (bar)	77	0
78	Arbeitsdruck (bar)	78	0
79	Arbeitsdruck (bar)	79	0
80	Arbeitsdruck (bar)	80	0
81	Arbeitsdruck (bar)	81	0
82	Arbeitsdruck (bar)	82	0
83	Arbeitsdruck (bar)	83	0
84	Arbeitsdruck (bar)	84	0
85	Arbeitsdruck (bar)	85	0
86	Arbeitsdruck (bar)	86	0
87	Arbeitsdruck (bar)	87	0
88	Arbeitsdruck (bar)	88	0
89	Arbeitsdruck (bar)	89	0
90	Arbeitsdruck (bar)	90	0
91	Arbeitsdruck (bar)	91	0
92	Arbeitsdruck (bar)	92	0
93	Arbeitsdruck (bar)	93	0
94	Arbeitsdruck (bar)	94	0
95	Arbeitsdruck (bar)	95	0
96	Arbeitsdruck (bar)	96	0
97	Arbeitsdruck (bar)	97	0
98	Arbeitsdruck (bar)	98	0
99	Arbeitsdruck (bar)	99	0
100	Arbeitsdruck (bar)	100	0



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Verformung, Riss/Bruch)



Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch, Undicht)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Spaltmaße ungenau, Verformung, Kratzer)



Motorhaube (Spaltmaße ungenau, Verformung, Kratzer)



Motorhaube (Spaltmaße ungenau, Verformung, Kratzer)



Motorhaube (Spaltmaße ungenau, Verformung, Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Verformung, Kratzer)



Fahrtür (Verformung, Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)