



Renault Clio II 1.4 16V Initiale

EZ 04/1999 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 147.709km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 80***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.04.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Clio II 1.4 16V Initiale		
Kategorie Kleinwagen	FIN VF1CB0A0F20104631	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 147.709km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 58 PS (43 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.149 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/1999	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen	Kraftstoffverbrauch

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts

(5 mm) (5 mm) (5 mm) (5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	170 	Heckklappe	160
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Geräusche bei Lenkeinschlag: Geräusche Servopumpe;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Bestehender Hagelschaden;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Original Fahrzeug Farbe: BLAU METHYL



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



Motorhaube (Delle)




Fahrtür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Verformung, Lackschaden)



Beifahrertür (Verformung, Lackschaden)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch, Verschmutzung)