



Opel Mokka Innovation Start/Stop

EZ 05/2017 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 171.130km
 Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
 Fahrzeugstandort: 27***
 Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Mokka Innovation Start/Stop [DE - SUV5 1.4 Turbo EU6, Innovation Start/Stop, 2016 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN W0LJD7E84H4170977	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 171.130km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.364 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 100.577km	Letzter Service am 10/2022
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 140g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	125	Heckklappe	105
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

, Kratzer/Delle Stoßstange vorne links, Kratzer, Leder abgenutzt + Sitzverkleidung lose, Stoßstange hinten links eingedrückt und verkratzt, Kratzer Stoßstange vorne links, Kratzer Tür, Ladekante verkratzt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Geräusche: Rasseln;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Audiobedienung am Lenkrad
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Außentemperaturanzeige
• Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)	• Bordcomputer
• Bremsassistent	• Dachantenne
• Dachreling silber	• Drehzahlmesser
• Ecoflex	• Einschaltautomatik für Fahrlicht
• Elektro-Paket	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom	• Freisprecheinrichtung Bluetooth
• Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)	• Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 6-Gang
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Komfort-Paket	• Kopf-Airbag-System
• Laderaumabdeckung	• Lenkrad (Leder)

- | | |
|--|--|
| • Mittelarmlehne hinten | • Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V Turbo |
| • Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN) | • Nebelscheinwerfer |
| • OnStar SOS Service | • Radstand 2555 mm |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitz geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenschutzleisten schwarz | • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig |
| • Sicht-Paket | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Morrocana | • Start/Stop-Anlage |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite | • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung |
| • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Abbiegelicht |
| • Heckleuchten LED | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Mittelarmlehne vorn | • Armlehne vorn links |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Original Fahrzeug Farbe: Graphit Grau |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch (IntelliLink 8"-Display) | • Ergonomiesitz vorn rechts |
| • Farbdisplay (4,2 Zoll) | • Frontkamera |
| • Kopfstützen hinten (3-fach) | • Reserverad in Fahrbereifung (Stahl) |
| • Rückfahrkamera | • Schließ-/Startsystem Keyless Open |
| • Ergonomiesitz vorn links | • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung |
| • Fahrassistenz-System: Abstandswarner | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











[illegible]

Service:	☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion		
Datum:	10.22 km 180577		
Motoröl			
Klasse:	dexos1 ☐ dexos1 Gen2 ☒ ACEA A3 ☐	dexos2 ☐	
Viskosität:	B4 ☐ W-30 ☒ C3 ☐		
Gehörschutz, Kühltflüssigkeit	-10 °C		
Ja Nein			
☒ Batterie (Funktionbedingung)			
☒ Innenraumluftfilter			
☒ Luftfiltersatz			
☒ Keilrippenriemen			
☒ Zahnriemen			
☒ Kraftstofffilter			
☒ Gasfilter			
☒ Getriebewöl			
☒ Bremsflüssigkeit			
☒ Reflektorenparaturset			
☒ Bremsbeläge vorn / hinten			
☒ Zündkerzen			

Service:	☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion		
Datum:	17.12.2011 152311A		
Motoröl			
Klasse:	dexos1 ☐ dexos1 Gen2 ☐ ACEA A3 ☐	dexos2 ☐	
Viskosität:	B4 ☐ W-50 ☒ C3 ☐		
Gehörschutz, Kühltflüssigkeit	-10 °C		
Ja Nein			
☒ Batterie (Funktionbedingung)			
☒ Innenraumluftfilter			
☒ Luftfiltersatz			
☒ Keilrippenriemen			
☒ Zahnriemen			
☒ Kraftstofffilter			
☒ Gasfilter			
☒ Getriebewöl			
☒ Bremsflüssigkeit			
☒ Reflektorenparaturset			
☒ Bremsbeläge vorn / hinten			
☒ Zündkerzen			

Servicebestätigung			
Service:	☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion		
Datum:	km		
Motoröl			
Klasse:	dexos1 ☐ dexos1 Gen2 ☐ ACEA A3 ☐	dexos2 ☐	
Viskosität:	B4 ☐ W- C3 ☐		
Gehörschutz, Kühltflüssigkeit	-10 °C		
Ja Nein			
☐ Batterie (Funktionbedingung)			
☐ Innenraumluftfilter			
☐ Luftfiltersatz			
☐ Keilrippenriemen			
☐ Zahnriemen			
☐ Kraftstofffilter			
☐ Gasfilter			
☐ Getriebewöl			
☐ Bremsflüssigkeit			
☐ Reflektorenparaturset			
☐ Bremsbeläge vorn / hinten			
☐ Zündkerzen			

Gutschein Service Partner
Vorgabe und Unterschrift

7

Servicebestätigung

Auf den folgenden Seiten werden die durchgeführten Servicearbeiten dokumentiert.

Beim Erscheinen der Serviceanzeige sollte schnellstmöglich ein Service durchgeführt werden, aber nie später als nach den in der Betriebsanleitung genannten Wartungsintervallen.

Zuverlässige Motorqualitäten und Motorviskositäten entsprechen Sie bitte der Betriebsanleitung.

Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren

Ja = wurde gewechselt oder erneuert
Nein = kein Wechsel erforderlich

Hinweis

Vorgabeangaben dürfen nicht geändert werden.

Servicebestätigung

5

Service: ☐ Zerschneidungsbühnen
☐ Hauptinspektion

Datum: 20.08.08 im 4796

Motor:

Modell: ☐ Servo ☐ Servo ☐

Modell: ☐ Servo ☐ Servo ☐

Modell: ☐ Servo ☐ Servo ☐

Modell: ☐ Servo ☐ Servo ☐

Modell: ☐ Servo ☐ Servo ☐

Modell: ☐ Servo ☐ Servo ☐

Modell: ☐ Servo ☐ Servo ☐

Modell: ☐ Servo ☐ Servo ☐

Modell: ☐ Servo ☐ Servo ☐

Modell: ☐ Servo ☐ Servo ☐

Modell: ☐ Servo ☐ Servo ☐

Modell: ☐ Servo ☐ Servo ☐

Modell: ☐ Servo ☐ Servo ☐

Modell: ☐ Servo ☐ Servo ☐

Modell: ☐ Servo ☐ Servo ☐

Modell: ☐ Servo ☐ Servo ☐

Modell: ☐ Servo ☐ Servo ☐

Modell: ☐ Servo ☐ Servo ☐

Modell: ☐ Servo ☐ Servo ☐

Modell: ☐ Servo ☐ Servo ☐

Modell: ☐ Servo ☐ Servo ☐

Modell: ☐ Servo ☐ Servo ☐

Modell: ☐ Servo ☐ Servo ☐

SLC Automobile GmbH

Autoservice, Service, Reparaturservice

Autoservice, Service, Reparaturservice

Autoservice, Service, Reparaturservice

Autoservice, Service, Reparaturservice

Autoservice, Service, Reparaturservice

Autoservice, Service, Reparaturservice

Autoservice, Service, Reparaturservice



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)




Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer)