



Volkswagen New Beetle Lim. 1.4 Style

EZ 04/2003 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 203.678km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 33***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung New Beetle Lim. 1.4 Style		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ9CZ3M619294	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 203.678km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 200.415km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2003	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 170g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(8 mm)



(8 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	155	Beifahrertür	165 
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	155	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	135	Heckklappe	145
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei der Abgasanlage: undicht;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Batterie 60 Ah
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Karosserie: 2-türig
- Kopfstützen hinten
- Nichtraucher-Paket
- Sensor Ölstandanzeige
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz-Komfort-Paket
- Sondermodell style
- Wartung: Longlife-Service
- Fensterheber elektrisch vorn
- Lenkrad (Leder)
- Audiosystem Alpha (Radio/Cassette)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Dachantenne
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Komfort-Paket 1
- Motor 1,4 Ltr. - 55 kW 16V KAT (BCA)
- Original Fahrzeug Farbe: schwarz
- Sensor Ölstandanzeige
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Stoßfänger lackiert
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Mittelarmlehne
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung
- Getriebe 5-Gang

- Servolenkung



Sonderausstattung


- Generator 90 A
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Reifen 205/55 R16 ..W
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Klimaanlage

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos











Halt 1.1 für Fahrzeuge mit zeit- oder leistungsbhängigen Service

Service-Nachweis 7

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten:	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐	Zündkerzen-Wechsel	☐	☐
Inspektion-Service	☐	☐	Wasserpumpe-Wechsel	☐	☐
Datum: 17.03.14			Kraftstofffilterwechsel	☐	☐
Km-Stand: 109126			ATT-Wechsel	☐	☐
Rechnungsnummer:			Zahnriemenwechsel	☐	☐
Reparaturanweisung:	☐	☒	Lichtschalter-Wechsel	☐	☐
			Bremsschleifen-Wechsel	☐	☐


Service durchgeführt von:  190749514
33330 Gütersloh

Stempel des Volkswagen-Netztes


Halt 1.1 für Fahrzeuge mit zeit- oder leistungsbhängigen Service

Service-Nachweis 8

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten:	ja	nein
Ölwechsel-Service	☐	☐	Zündkerzen-Wechsel	☐	☐
Inspektion-Service	☐	☐	Wasserpumpe-Wechsel	☐	☐
Datum: 25.06.13			Kraftstofffilterwechsel	☐	☐
Km-Stand: 93303			ATT-Wechsel	☐	☐
Rechnungsnummer:			Zahnriemenwechsel	☐	☐
Reparaturanweisung:	☐	☐	Lichtschalter-Wechsel	☐	☐
			Bremsschleifen-Wechsel	☐	☐

Service durchgeführt von:  190749514
TC Fahrzeugtechnik
Carl-Bertram-Str. 26
33332 Gütersloh
Telefon (052 41) 23 52 28
Fax (052 41) 23 52 35
www.TC-Fahrzeugtechnik.de

Stempel des Volkswagen-Netztes



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Dach (Delle)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Anderer Schaden): Griff vom Handschuhfach ist gebrochen



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)