



Volkswagen Polo Trendline

EZ 01/2016 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 170.880km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 45***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Polo Trendline [DE - LimS3 1.0 EU6, Trendline, 2014 - 2017]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZ6RZGY161252	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 170.880km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 60 PS (44 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 114g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	155	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	370 
Motorhaube	120	Heckklappe	165 
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Stoff, grau
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lautsprecher (4)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,0 Ltr. - 44 kW
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Nebelschlussleuchte integriert
- Original Fahrzeug Farbe: EBENHOLZSCHWARZ
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumbeleuchtung
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 2-türig
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Lenkrad mit Multifunktion
- Leuchtweitenregelung
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Reifenkontroll-Anzeige

- | | |
|--|---|
| • Rücksitzbank / Lehne geteilt | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Scheibenwischer mit Intervallschaltung | • Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar |
| • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sonnenblende links mit Spiegel |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel | • Sonnenblenden mit Spiegel |
| • Stabilisator vorn | • Stoßfänger lackiert |
| • Tagfahrlicht | • Verbandkasten und Warndreieck |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Audiosystem Composition Touch (Touchscreen, MP3, SD-Karten-Schnittstelle, AUX-IN) | • Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon |
| • Bordwerkzeug und Wagenheber | • Connectivity-Paket |
| • Cool & Sound-Paket 1 | • Handschuhfach mit Kühlfunktion |
| • Klimaanlage Climatic | • Lautsprecher (4) |
| • Multimedia-Schnittstelle USB | • Multimediabuchse MEDIA-IN |
| • Reserverad in Fahrbereifung (Stahl) | • Sonderlackierung Schwarz uni |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









07.01.2016	0603	BNR00055	2	1	244/5000	161
M1	AB		3972-4074		1682	
VWZZZ6RZGY161252	5		1438-1476		1858	
VOLKSWAGEN, VW			50			
GR			114	1540	1540	
ABCHYA			820	770		
M5FM5CF007N2VR07MM61			820	770		
			76	3750	71	
POLO			800	520	5	
VOLKSWAGEN-VW			175/70 R14 84T			
2.2.Pers.bef.b. 8 Spl.			175/70 R14 84T			
Schräghecklimousine						
715/2007*136/2014W						
EUR06;W;PI/CI; M, N1 I						
Genzin						
0001	36W0	999				
1/F.2:+0 U. 7.2/8.2:+0 B.ANHANGBETRIEB*0.1:1000 BIS 8% S.						
TEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASS E.D.ZUGKOMBINATION:2340KG*BIS 8% ST						
IG.:2540*WW.AHK LT.E6TG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 07.01.2						
16*						

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Delle)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)