



BMW 320d

EZ 07/2010 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 237.804km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 320d [DE - Kb5 320 d EU5, Touring DPF, (Facelift) 2010 - 2012]		
Kategorie Kombi	FIN WBAUY11020A871780	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 237.804km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 208.886km	Letzter Service am 01/2023
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2010	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 128g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	120	Heckklappe	130
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Raucherfahrzeug; Service/Wartung fällig; Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem BMW Business CD (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Modellpflege
- Aktive Kopfstützen
- Armauflage vorn
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel heizbar
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsenergieerückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Drehzahlmesser
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW Turbodiesel KAT

- Multifunktion für Lenkrad
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III
- Reifenpannen-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Vertex
- Wärmeschutzverglasung getönt



Sonderausstattung

- Automatische Fahrlichtschaltung
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzheizung vorn
- Sprachbediensystem
- Standlüftung
- Klimaautomatik erweiterter Umfang
- Licht- und Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Skisack
- Standheizung
- Xenon-Scheinwerfer


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Abdeckung fehlt



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Rost, Lackschaden)



Motorhaube (Rost, Lackschaden)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)




Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)




Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Rost)



Türe hinten links (Rost, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)