



Audi A1 Sportback

EZ 05/2017 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 88.223km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 11.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A1 Sportback [DE - LimS5 1.0 TFSI EU6, ultra basis, 2015 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WAUZZZ8X5HB088916	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 88.223km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 95 PS (70 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 76.841km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 102g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(7 mm)	(7 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	155	Heckklappe	120
Dach	145		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bremssättel dunkelgrau lackiert
- Dynamik-Fahrwerk
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Motor 1,0 Ltr. - 70 kW TFSI
- Reifen 185/60 R15 ..H
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Zeitgeist
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bremsassistent
- Dachkantenspoiler
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Original Fahrzeug Farbe: NANO GRAU
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage

- Stoßfänger lackiert
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung grün getönt



Sonderausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Fahrer-Informationen-System (FIS)
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Klimaautomatik
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzheizung vorn
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fondsitze (3 Sitzplätze)
- Heckleuchten LED
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Metallic-Lackierung
- Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Tagfahrlicht LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











15.05.2017	0588	H12B00364	02	01	0070/05000	186
M1	AB		03973	03992	1746	
KAUZZZKX5HROBR916			1412	1448	01135	
AUDI			0097	00050		001580
DX			00850	00805		
SCH2BF1			00850	00805		
FM5FM5DF002P8X01LLS57MMEM2K1			83	03750		69
A1 SPORTBACK			01000	0560		005H
AUDI			185/60 R15 84H			
FZ.L.PERS.BRF.B. 8 SPL.			185/60 R15 84H			
SCHNÄGHECKKLIMOUSINE						
715/2007*136/2014W			GRAU			7
EURO6;K;P1/CI; M, N1 I.			e1*2007/46*0418*21			
BENZIN			07.10.2016			K
0001	36W0	00999				WZ611908
7.2/8.2:45 B.ANHANGEBETRIEB*O.1:1200 BIS 84 STBIG.*TE						
CHN.ZUL.GES-MASS E.ZUGKOMBINATION:2580KG*DATUM ZUR EM						
ISSIONSKLASSE: 15.05.2017*						

DEKRA
nächste HU
Mai 20 18

DEKRA
nächste HU
Mai 20 18

TDS75952

Landratsamt Regensburg
Zulassungsbehörde

Bitte ankreuzen: ☒ Diservice ☐ Longlife-Service (Serviceintervall flexibel/spätestens nach 2 Jahren)

☒ Inspektion ☐ Reparatur ☐ Zeit- und laufeleistungsabhängiger Service (jedes Jahr oder alle je nachdem was zuerst eintritt)

Ausgeführte Arbeiten

Folgende Flüssigkeiten wurden erneuert:

☒ Motoröl

Viskosität: 5W30

Bezeichnung:

☐ Getriebeöl

Viskosität:

Bezeichnung:

☐ Automatikgetriebeöl

Viskosität:

Bezeichnung:

☐ Differentialöl

Viskosität:

Bezeichnung:

☐ Servolenkungöl

Bezeichnung:

☐ Bremsflüssigkeit

DOT:

☐ Kühlmittel

geprüft bis Grad Celsius

☐ Kühlmittel der Klimaanlage erneuert

Datum: 11/08/25 Kilometerstand: 46541

Nächster Service am: 08/26 Kilometerstand: 30000

Folgende Bauteile wurden erneuert:

☒ Ölfilter ☐ Zündkerzen

☐ Luftfilter ☐ Keilriemen/Keilrippenriemen ☐ Zahnriemen

☐ Kraftstofffilter ☐ Staub- bzw. Pollenfilter ☐ Bremsbeläge vorne

☐ Klimaanlage ☐ gereinigt/desinfiziert ☐ nachgefüllt

Automatikgetriebe ☐ gereinigt ☐ gewechselt ☐ nachgefüllt

Andere: Tretenbach

Grüße vom Team

13142 Mauthausen

Telefon: 03271-50700

Fax: 03271-3589

E-Mail: tretenbach@t-online.de



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)