



Volvo V40 Kinetik

EZ 07/2014 | Kleinwagen | Diesel | Automatikgetriebe | 199.255km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volvo	Typ/Verkaufsbezeichnung V40 Kinetik [DE - LimS5 Cross Country D2 EU5, Kinetik, 2012 - 2015]		
Kategorie Kleinwagen	FIN YV1MZ845BF2058368	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 199.255km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.560 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 173.638km	Letzter Service am 08/2024
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 108g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm) Kratzer	(5 mm) Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Reifenschäden: Felgen teilweise zerkratzt

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	220 
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	780 
Motorhaube	60	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

City Safety Fehlermeldung; Kollisionswarnung Fehlermeldung

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	ABS leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	ESP leuchtet;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Dachreling Aluminium-Optik
- Dynamische Fahrwerksregelung (DSTC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
- Fensterzierleisten schwarz
- Fußgänger-Schutzsystem: Airbag für Fußgänger
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Handbremshebel Leder
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe Verbundglas
- Fußraumleuchte vorn
- Getriebe 6-Gang PowerShift
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Charcoal Anthrazit

- | | |
|--|--|
| • Innenausstattung: Jalousie im Mitteltunnel | • Innenraumfilter: Pollenfilter |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Knieairbag Fahrerseite | • Kopf-Airbag-System |
| • Kopfstützen hinten umklappbar | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar | • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar |
| • Leseleuchte vorn | • Make-up-Spiegel beleuchtet |
| • Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach | • Motor 1,6 Ltr. - 84 kW Diesel KAT |
| • Original Fahrzeug Farbe: FLAMENCO RED | • Reifen-Reparaturset |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehnen klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS) |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenaufprallschutz |
| • Servolenkung elektrisch | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn links neigungsverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Lorensberg Textil | • Sonnenblende links mit Make-up-Spiegel beleuchtet |
| • Start/Stop-Anlage | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Textilfussmatten | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Türsicherung |
| • Überschlag-Schutzsystem | |




Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ambiente-Beleuchtung | • Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht | • Brillenhalter |
| • Digitale Instrumentierung | • Einparkhilfe hinten |
| • Fahrassistenten-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC) | • Fahrassistenten-System: Totwinkel-Assistent (Blind Spot Informations System, BLIS) |
| • Frontscheibe heizbar | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung und Einleitung der Notbremsung |
| • Head-up-Display | • Infotainment-System: Sensus Connect mit High Performance Sound |
| • Innenraumlicht-Paket | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Keyless-Start | • Klima-Komfort-Paket |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Lenkrad (Leder) 3-Speichen |
| • Lenkrad mit Multifunktion | • Licht-Paket |
| • Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP) | • Metallic-Lackierung |
| • Navigationssystem Sensus | • Rückfahrkamera |
| • Schalt-/Wählhebelgriff beleuchtet | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzheizung vorn | • Tagfahrlicht LED |
| • Türsicherungssystem hinten elektrisch | • Winter-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









01 Service und Pflege
Servicedokumentation und Stempel

Service Nr.	Service Nr.	Service Nr.
9 Ausgeführt km: 173638 Datum: 16.08.24 Auftrag Nr.: 40909 Art der Serviceleistung B & E Kraftfahrzeuge GmbH Volvo Vertragshändler Bismarckstr. 66, 26185 Sock-Loosem Tel. 423 02471 / 423 02472 Fax 423 02473 / 423 02474 Zusätzlicher Öl- und Filterwechsel Öl-Filterwechsel Luftfilter ersetzt Pleinfilter ersetzt Plein-Randbogen ersetzt Kraftstofffilter ersetzt Brennstoffpumpe ersetzt Zahnriemen ersetzt	10 Ausgeführt km: Datum: Auftrag Nr.: Art der Serviceleistung Pflege und Wartung Stempel Zusätzlicher Öl- und Filterwechsel Ölwechsel Stempel Bemerkung Stempel	11 Ausgeführt km: Datum: Auftrag Nr.: Art der Serviceleistung Pflege und Wartung Stempel Zusätzlicher Öl- und Filterwechsel Ölwechsel Stempel Bemerkung Stempel

01 Service und Pflege
Servicedokumentation und Stempel

Service Nr.	Service Nr.	Service Nr.
6 Ausgeführt km: 112767 Datum: 14.06.21 Auftrag Nr.: 9660289 Art der Serviceleistung OLIVER MOHLER GmbH Ol. 18 • 26157 Bremen Tel. 421 244 99-0 Fax 421 244 99-99	7 Ausgeführt km: 133 806 Datum: 29.06.22 Auftrag Nr.: 9666637 Art der Serviceleistung MOHLER VOLVO GmbH Dehmer Allee 117, 26185 Oldenburg Tel. 0421 203117 Fax 0421 612111 Zusätzlicher Öl- und Filterwechsel Ölwechsel Stempel Bemerkung Stempel	8 Ausgeführt km: 173 474 Datum: 06.07.23 Auftrag Nr.: 1902101 Art der Serviceleistung HYUNDAI Autoschulz Anders GmbH Bremer-Hafenstraße 11 26135 Oldenburg Tel. 04245 710 58 80



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Verformung)



Stoßstange hinten (Anderer Schaden): Farbabweichungen



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)




Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)