



BMW sDrive 18 d

EZ 11/2013 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 172.493km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 19***
Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung sDrive 18 d [DE - SUV5 sDrive 18d EU5, 2012 - 2014]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAWY110900C52918	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 172.493km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 143 PS (105 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 102.341km	Letzter Service am 08/2022
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2013	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 125g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)

Kratzer



(7 mm)

Kratzer



(7 mm)

Kratzer



(7 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	220 	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	250 
Motorhaube	300 	Heckklappe	110
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Kundenangabe 2. Schlüssel vorhanden

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Armauflage vorn
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Auspuffblenden verchromt
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Mittelarmlehne hinten

- | | |
|--|---|
| • Motor 2,0 Ltr. - 105 kW Turbodiesel | • Nebelscheinwerfer |
| • Nichtraucher-Paket | • Original Fahrzeug Farbe: SPARKLING BRONZE |
| • Parkbremse elektrisch | • Radstand 2810 mm |
| • Reifenpannen-Anzeige | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schaltpunktanzeige | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung Servotronic |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Ribbon | • Sitze vorn höhenverstellbar |
| • Sitze vorn mechanisch verstellbar | • Start-Stop-Knopf |
| • Start/Stop-Anlage (Funktion) | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Ablage-Paket | • Ambiente-Beleuchtung |
| • Audio-Navigationssystem Business | • Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig) |
| • Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig) | • Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer | • Comfort-Paket |
| • Dachreling Aluminium satiniert | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Fernentriegelung Heckklappe | • Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle |
| • Frontscheibe (Ausführung: Klimakomfort) | • Fußraumbeleuchtung hinten |
| • Fußraumbeleuchtung vorn | • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion |
| • Heckklappenbetätigung automatisch | • Heckleuchten LED |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control |
| • Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem) | • Lenkrad (Sport/Leder) |
| • Leseleuchten hinten | • Leseleuchten vorn |
| • Licht- und Regensensor | • Licht-Paket |
| • Metallic-Lackierung | • Multifunktion für Lenkrad |
| • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten | • Rückfahrkamera |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt) | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Tagfahrlicht LED | • X Line |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)