



Renault Megane Luxe

EZ 04/2010 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 279.686km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 63***

Fahrzeug aufgenommen am: 11.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Megane Luxe [DE - LimS5 1.4 TCe 130 EU5, Luxe, 2009 - 2012]		
Kategorie Limousine	FIN VF1BZ1V0642639154	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 279.686km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.397 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 277.542km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2010	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 153g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: 2x Reifen einseitig abgefahren,

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	130	Heckklappe	140
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Fahrzeug ist tiefergelegt;



Serienausstattung

- Ablagefach über den Sonnenblenden
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Audiosystem 3D Sound by Arkamys
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,4 Ltr. - 96 kW TCE
- Nebelscheinwerfer
- Raucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Leder-Paket
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Luftdüsen im Fond
- Mittelkonsole
- Navigationssystem Carminat TomTom
- Parkbremse elektrisch
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Seitenairbag vorn

- | | |
|---|---|
| • Servolenkung elektrisch | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Style-Paket |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen verchromt |
| • Untersteuerungskontrolle (USC) | • Verzurrösen im Koffer-/Laderaumboden |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive |
| • Mittelarmlehne hinten | • Sitzheizung vorn |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | |



Sonderausstattung

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| • Metallic-Lackierung | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)