



Mercedes-Benz SLK 300

EZ 11/2010 | Roadster/Cabrio | Benzin | Automatikgetriebe |
195.991km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 21***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung SLK 300 [DE - Ca2 SLK 300 EU5, 2009 - 2011]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN WDB1714541F241942	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 195.991km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 231 PS (170 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 123.452km	Letzter Service am 12/2016
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 2	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2010	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 221g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 9.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	240 	Heckklappe	230 
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagebox / Stauraum hinter den Rücksitzlehnen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Motor 3,0 Ltr. - 170 kW V6 KAT
- Nebelschlussleuchte
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung
- Tempomat
- Original Fahrzeug Farbe: PALLADIUMSILBER
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Batterie verstärkt
- Drehzahlmesser
- Einstiegschienen (Edelstahl)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Karosserie: 2-türig
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Nebelscheinwerfer
- Reiserechner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sportsitze vorn
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG



Sonderausstattung

• Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND	• Bi-Xenon-Scheinwerfer
• Diebstahlschutz-Paket	• Fernbedienung für Variodach
• Fußmatten Velours	• Innenraumlicht-Paket
• Kopfraumheizung (Airscarf)	• Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
• Metallic-Lackierung	• Parameterlenkung
• Parktronic-System PTS (vorn und hinten)	• Reifendruckwarner
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwaschanlage beheizt
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa
• Sitzheizung vorn	• Spiegel-Paket
• Vorrüstung Dachträgersystem	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
• Windschott Glas (Airguide)	• Lautsprecher vorn und hinten
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Diebstahl-Warnanlage
• Innenraumabsicherung für Diebstahl-Warnanlage	• Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
• Sport-Fahrwerk	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











03.11.10	1313	AAH000707	2	01	170 / 6000	25
M1	AB			4107		1794
WDB1714541R241942	7			1298		1475
Mercedes-Benz						
171						
W454M0				207	1770	1770
NZBRA200				900	940	
				900	940	
				81	4500	74
SILK 300						
Daimler (D)				205/55 R16 91W		
Fz.z.Pers.bef.h. 8 Spl.				225/50 R16 92W		
Kabrio-Limousine						
715/2007#692/2008A						
EURO5;A;PI/CI: M, N1 I						
Benzin						
0001	35A0	2996				

Landkreis Lüneburg
DER LANDRAJ
Zustandsgutachten - in Auftrag

08.2026

Seite 1

Landkreis Lüneburg
DER LANDRAJ
Zustandsgutachten - in Auftrag

08.2026

Seite 1

08.2026

Seite 1



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Dach (Lackschaden, Rost)



Dach (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Lackschaden, Steinschlag)



Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)