



Opel Zafira Family Plus

EZ 04/2013 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 203.639km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 26***

Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Zafira Family Plus [DE - Van5 1.6 EU5, Family Plus ecoFlex, (Facelift) 2011 - 2014]		
Kategorie Van	FIN W0LOAHM75D2074065	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 203.639km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 197.996km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Other	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2013	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 169g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links


(5 mm)

Vorne rechts


(5 mm)

Hinten links


(6 mm)

Hinten rechts


(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	150	Heckklappe	170
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kopfstützen hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Licht-Paket
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: NOBLESSE
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- ecoFLEX-Paket
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Wärmeschutzverglasung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Mittelarmlehne vorn
- Check-Control-System
- Flexx-Paket (Flex-Organizer)
- Karosserie: 5-türig
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelkonsole Klavierlack
- Motor 1,6 Ltr. - 85 kW 16V
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sicht-Paket
- Sitz-Komfort-Paket 1
- Sitzneigungsverstellung vorn links
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Triple-Info-System
- Dachreling silber
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Sitzheizung vorn

- | | |
|---|---|
| • Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig) | • Bordcomputer |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) |
| • Elektron. Traktionskontrolle | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Klimaautomatik | • Kopf-Airbag-System |
| • Parkpilotsystem | • Seitenairbag vorn |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Aktives Kurvenlicht (AFL) |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL) | • Nebelscheinwerfer |
| • Getriebe 5-Gang | • Servolenkung |
| • Winter-Paket | |



Sonderausstattung

- | | |
|---------------------------------------|--|
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitz-Komfort-Paket 1 |
| • Sitz-Komfort-Paket 2 | • Sitzneigungsverstellung vorn links |
| • Sitzneigungsverstellung vorn rechts | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Servicebestätigung		5
bestätigung an Seiten werden die Servicearbeiten	Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren Ja = wurde gewechselt oder ersetzt Nein = kein Wechsel erforderlich	Service ☐ Zerschneidemaschine ☐ Öltausch/Inspektion Datum <u>11.04.13</u> <u>13:30</u> Motoröl Klassen: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐ Viskosität <u>5</u> W <u>30</u> Motorschutz, Kühlflüssigkeit <u>-25</u> °C Ja ☐ Nein ☐
	Hinweis: Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.	☐ Batterie (Funkenbedingung) ☐ Innenraumluftfilter ☐ Luftfiltereinlass ☐ Keilrippenriemen ☐ Zahnriemen ☐ Kraftstofffilter ☐ Getriebeöl ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Reifenreparaturset ☐ Bremsbeläge vorn/hinten ☐ Zündkerzen ☐ Kühlmittel
		 HYDRO DIE EXPERTEN FÜR AUTOS 100% Kundenzufriedenheit 100% Löhne, 100% Service

Service ☐ Fachwerkinspektion
☐ Hausinspektion

Datum: 25.06.1983

Werkstoff:
 ölart: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒
 GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
 ACEA-A1 ☐ B4 ☐ B3 ☐
 Wskosart: S W: 30
 Wskosart: W 25

Ja Nein

☐ Batterie (Funktionbedingung)

☐ Innenraumfilter

☐ Luftklappen

☐ Luftschleusen

☐ Zylinderkopf

☐ Kraftstoffflur

☐ Getriebeöl

☐ Bremsflüssigkeit

☐ Refenparaturset

☐ Bremsbeläge vorn/hinten

☐ Zündkerzen

☐ Licht

Service ☐ Fachwerkinspektion
☐ Hausinspektion

Datum: 25.06.1983

Werkstoff:
 ölart: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒
 GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
 ACEA-A1 ☐ B4 ☐ B3 ☐
 Wskosart: S W: 30
 Wskosart: W 25

Ja Nein

☐ Batterie (Funktionbedingung)

☐ Innenraumfilter

☐ Luftklappen

☐ Luftschleusen

☐ Zylinderkopf

☐ Kraftstoffflur

☐ Getriebeöl

☐ Bremsflüssigkeit

☐ Refenparaturset

☐ Bremsbeläge vorn/hinten

☐ Zündkerzen

☐ Licht

Service ☐ Fachwerkinspektion
☐ Hausinspektion

Datum: 25.06.1983

Werkstoff:
 ölart: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒
 GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
 ACEA-A1 ☐ B4 ☐ B3 ☐
 Wskosart: S W: 30
 Wskosart: W 25

Ja Nein

☐ Batterie (Funktionbedingung)

☐ Innenraumfilter

☐ Luftklappen

☐ Luftschleusen

☐ Zylinderkopf

☐ Kraftstoffflur

☐ Getriebeöl

☐ Bremsflüssigkeit

☐ Refenparaturset

☐ Bremsbeläge vorn/hinten

☐ Zündkerzen

☐ Licht

1980 Automaten-Druck
 1980 Automaten-Druck



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Steinschlag)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Anderer Schaden): Dritte Sitzreihe Griff beschädigt



Innenraum (Verschleiß)