



Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Kennzeichen

Fahrgestellnummer

W0VZS6EG2J1109135

Vorgang

Bemerkungen

EFS - Inzahlungnahme

Original LM-Felgen mit Winterbereifung sind vorhanden.

Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung und die Lackschichtdickenmessung ergab keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder behobene Vorschäden.

1 Schlüssel übergeben.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Vorgelegte Unterlagen

Bewertungsauftrag

HU/AU Bescheinigung

Vorgelegte Unterlagen

Unfallerkklärung
Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Besichtigungsbedingungen

Besichtigung von unten	Ja, Hebebühne	Probefahrt durchgeführt	Nein, Standard
Probelauf durchgeführt	Nein, Standard		

Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	OPEL	Typ / Handelsbez. bzw. Modell	Insignia Grand Sport 2.0 Diesel Dynamic
Aufbau	Limousine	Erstzulassung	20.04.2018
FIN	W0VZS6EG2J1109135	Laufleistung	275.579 / km
Bem. zur Laufleistung / Grund	Laufleistung laut Wegstrecken-zähler	Antriebsart	Diesel
Motorart / Zylinder	4	Farbe / Lackierung / Lacktyp / Lackierungsart	Rot / Uni
Hubraum	1.956 / cm ³	Polster / Polsterfarbe	Teilleder / Schwarz
Leistung	125 / kW	Schadstoffklasse / Feinstaub-plakette	EU6 / grün
Anzahl Türen	5	Getriebeart	Schaltgetriebe
Anzahl HalterBesitzer	2	Fälligkeit HU/AU	05/2027
KBA-Nummer	0035 / AAF		

Bereifung

	Reifenbezeichnung	Hersteller / Typ	Reifenart	Profiltiefe	DOT
Vorne links	245/40 R 19 94 W Zubehör LM-Felgen	Bridgestone Turanza	S / O	6 mm	1424
Vorne rechts	245/40 R 19 94 W Zubehör LM-Felgen	Bridgestone Turanza	S / O	6 mm	1424
Hinten links	245/40 ZR 19 98 Y Zubehör LM-Felgen	Nexen Nfera	S / O	4 mm	0823
Hinten rechts	245/40 ZR 19 98 Y Zubehör LM-Felgen	Nexen Nfera	S / O	4 mm	0823

Legende: S=Sommer / O=Original

Zustand / Erhaltung

Wartungsnachweis: fehlt

Ausstattung

Serienausstattung


- | | | |
|--|--|---|
| 1. ABS mit CBC und Bremsassistent | 7. Außenspiegel elek. verstellb. u. beh.(2) | 13. Elektronisches Stabilisierungsprogramm |
| 2. Ablagefächer | 8. Berg-Anfahr-Assistent | 14. Fahrerinfodisplay 8" |
| 3. Adaptives Bremslicht | 9. Dieselpartikelfilter | 15. Fensterheber elektrisch vorn und hinten |
| 4. Airbag: Frontairbags (mehrstufig) und S | 10. Drehzahlmesser | 16. Frontkamera (Gen.3) |
| 5. Airbag: Kopfairbags vorne und hinten | 11. Dreipunktsicherheitsgurte (4) | 17. Fußgängerschutz |
| 6. Ambientebeleuchtung | 12. Elektronische Bremskraftverteilung (EBV) | 18. Fußraumbelichtung, vorn |

- | | | |
|--|--|--|
| 19. Geschwindigkeitsregler | 31. Nebelscheinwerfer | 43. Solar Protect-Wärmeschutzverglasung |
| 20. Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe | 32. OnStar | 44. Start/Stop-Funktion |
| 21. Innen- und Leseleuchten, vorn und hinten | 33. Parkbremse, elektrisch | 45. Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert |
| 22. Kindersicherung für hintere Türen | 34. Polster: Stoff/Ledernachb Morrocan iVm | 46. Traction Control (TC) Plus |
| 23. Kopfstützen hinten, 3 Stück, einstellb. | 35. Quickheat Schnellheizsystem | 47. Türaußengriffe, in Wagenfarbe mit Chrom. |
| 24. LED-Rückleuchten | 36. Radiozubehör: 2 USB Schnittstelle,hinten | 48. Türeinstiegsleisten |
| 25. LED-Tagfahrlicht | 37. Reifendruckkontrollsystem | 49. Vorrüstung für Kindersitz "ISOFIX" hint. |
| 26. Lenkrad: Lederlenkrad | 38. Räder: LM 8,5Jx18 im 5-Speichen- D. | 50. Wegfahrsperr |
| 27. Lenksäule höhen/- längseinstellbar | 39. Räder: Reifen-Reparatur-Set | 51. Wärmeschutzverglasung, grün getönt |
| 28. Make-up-Spiegel, Fahrer- und Beifahrer | 40. Serviceintervallanzeige | 52. Zentralverriegelung m. Funkfernbedie- |
| 29. Mittelarmlehne, vorn | 41. Servolenkung geschwindigkeitsabhängig | nung |
| 30. Navi 900 IntelliLink (Generation 2) | 42. Sitze: Ergonomiesitz Gütes. AGR Fahr. | |

Sonderausstattung

- | | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| 1. Entfall Modellbezeichnung | 6. OPC Line Sport Interieur | 10. Sicht-Ausstattung |
| 2. IntelliLux LED Matrix Licht | 7. Park & Go | 11. Sitz: Sitzheizung vorn |
| 3. Klimatisierungsautomatik Zwei Zonen | 8. Räder: Notlaufrad, Stahlrad 7J x17 | 12. Verkehrsschild-Assistent |
| 4. Lackierung: Zweischicht-Brillant Lava Ro | 9. Rückfahrkamera | |
| 5. Lederlenkrad, beheizt | | |

Optischer Zustand



**Rep. Kosten
in EUR
brutto**

Anrechnung

**Minderwert Kunde
in EUR**

brutto netto

1. Stoßfänger vorne, Scheinwerfer, Kotflügel vorne links Unfall-schaden , Gutachten empfohlen/Mehrkosten möglich (Bild 1, 2, 3, 4, 5)

Zwischensumme

Technischer Zustand

	<i>Rep. Kosten in EUR</i>	<i>Anrechnung</i>	<i>Minderwert Kunde in EUR</i>	
	<i>brutto</i>		<i>brutto</i>	<i>netto</i>
1. Service/Inspektion - Inspektion groß Nachweis fehlt, durchführen				
Zwischensumme				

Fehlteile

	<i>Rep. Kosten in EUR</i>	<i>Anrechnung</i>	<i>Minderwert Kunde in EUR</i>	
	<i>brutto</i>		<i>brutto</i>	<i>netto</i>
1. Fahrzeugschlüssel unvollständig / Schließanlage fehlt, erneuern				
Zwischensumme				

REPARATURKOSTEN GESAMT

	<i>Rep. Kosten in EUR</i>		<i>Minderwert Kunde in EUR</i>	
	<i>brutto</i>	<i>netto</i>	<i>brutto</i>	<i>netto</i>
Optischer Zustand				
Technischer Zustand				
Fehlteile				
Gesamtkosten				



Übersichtsbild vorne rechts



Übersichtsbild hinten links



KM-Stand



Innenraum



Innenraum

Muster



Bild 1:
Außen, Stoßfänger vorne, Scheinwerfer, Kotflügel vorne links,
Unfallschaden , Gutachten empfohlen/Mehrkosten möglich



Bild 2:
Außen, Stoßfänger vorne, Scheinwerfer, Kotflügel vorne links,
Unfallschaden , Gutachten empfohlen/Mehrkosten möglich



Bild 3:
Außen, Stoßfänger vorne, Scheinwerfer, Kotflügel vorne links,
Unfallschaden , Gutachten empfohlen/Mehrkosten möglich



Bild 4:
Außen, Stoßfänger vorne, Scheinwerfer, Kotflügel vorne links,
Unfallschaden , Gutachten empfohlen/Mehrkosten möglich



Bild 5:
Außen, Stoßfänger vorne, Scheinwerfer, Kotflügel vorne links,
Unfallschaden , Gutachten empfohlen/Mehrkosten möglich


Sonstige Bilder



1




2



3
Schlüssel



4
Kofferraum



5
Notrad



6

Der/die Sachverständige
Admir Kamesnicanin

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.