



Opel Astra Edition

EZ 02/2008 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 274.279km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 76***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Edition [DE - Kb5 1.7 CDTI DPF EU4, Edition, 2007 - 2009]		
Kategorie Kombi	FIN W0L0AHL3582089872	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 274.279km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.686 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 247.771km	Letzter Service am 02/2024
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2008	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 140g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts

(5 mm) (5 mm) (5 mm) (5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	100	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand

Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Prüfung nicht möglich;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- Abdeckleisten Dach Wagenfarbe
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling
- Doppeltonfanfare
- Drehzahlmesser
- Edition
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterzierleisten schwarz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Licht-Paket
- Modellpflege
- Motor 1,7 Ltr. - 81 kW 16V CDTI
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4 (PSA = L5)
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe

- | | |
|---|--|
| • Servolenkung | • Sicht-Paket |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzneigungsverstellung vorn links |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Check-Control-System |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Original Fahrzeug Farbe: STARSILBER/SILVER III |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig) | • Elektrische Schnellheizung (Quickheat) |
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Audiobedienung am Lenkrad |




Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Delle)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Delle)



Windschutzscheibe (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle, Rost)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle, Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Dach (Ausgeblichen/Matt, Kratzer, Lackschaden)



Rückscheibe (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Schweller links (Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß
instand gesetzt)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß
instand gesetzt)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Nicht vorhanden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)