



Hyundai Getz 1.1 Basis

EZ 11/2008 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 107.752km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 17***
Fahrzeug aufgenommen am: 13.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung Getz 1.1 Basis		
Kategorie Kleinwagen	FIN KMHBT31DP9U200369	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 107.752km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 97 PS (71 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.399 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 45.763km	Letzter Service am 11/2011
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2008	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 138g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	90
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	95	Heckklappe	95
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Drehzahlmesser
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
- Reserverad als Notrad
- Seitenairbag
- Servolenkung
- Stoßfänger lackiert
- Wegfahrsperre
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Batterie 45 Ah
- Fensterheber elektrisch
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 3-türig
- Leuchtweitenregelung
- Produktionsstätte: Korea
- Reifen 165/65 R14 ..T
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenaufprallschutz
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Verglasung getönt




Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

15.000-km-Wartungsdienst

Schreibt Ihnen nach 15.000 km Entfernung oder nach 12 Monaten, whichever am Datum der Inbetriebnahme oder Verlängerung der Fahrzeuglebensdauer, die Anzahl in den nächsten 12 Monaten, je nachdem was zuerst eintritt.

14.08.01 01.12.09

Kundenstandort Datum

1913

AH Dahn OHG
Ehm-Werk Str. 86
16303 Schwedt

Tele: 0333/7939440; 7939441

Telefax: 0333/7939442; 7939443

Service-Telefonat

Es wird bestätigt, dass die Wartungsdienst fahrzeugweit nach den Wartungsleistungen durchgeführt wurde. Eine Kopie der Wartungscheckliste wurde ausgestellt.

Nächster Service: Inspektion

15.000 km oder 12 Monate nach dem Wartungsdienst, whichever am Datum der Inbetriebnahme oder Verlängerung der Fahrzeuglebensdauer, die Anzahl in den nächsten 12 Monaten, je nachdem was zuerst eintritt.

29.08.01

12/10

30.000-km-Inspektion

Schreibt Ihnen nach 30.000 km Entfernung oder nach 12 Monaten, whichever am Datum der Inbetriebnahme oder Verlängerung der Fahrzeuglebensdauer, die Anzahl in den nächsten 12 Monaten, je nachdem was zuerst eintritt.

27.03.01 01.01.11

Kundenstandort Datum

1913

AH Dahn OHG
Ehm-Werk Str. 86
16303 Schwedt

Tele: 0333/7939440; 7939441

Telefax: 0333/7939442; 7939443

Service-Telefonat

Es wird bestätigt, dass die Inspektion fahrzeugweit nach den Wartungsleistungen durchgeführt wurde. Eine Kopie der Wartungscheckliste wurde ausgestellt.

Nächster Service: Inspektion

15.000 km oder 12 Monate nach dem Wartungsdienst, whichever am Datum der Inbetriebnahme oder Verlängerung der Fahrzeuglebensdauer, die Anzahl in den nächsten 12 Monaten, je nachdem was zuerst eintritt.

Kundenstandort

oder Datum

42.03.01

01/10

45.000-km-Wartungsdienst

Schreibt Ihnen nach 45.000 km Entfernung oder nach 12 Monaten, whichever am Datum der Inbetriebnahme oder Verlängerung der Fahrzeuglebensdauer, die Anzahl in den nächsten 12 Monaten, je nachdem was zuerst eintritt.

45.7.03 22.11.04

Kundenstandort Datum

1736

AH Dahn OHG
Automobile 4
17291 Granitzau
Tele: 03984 / 63399-0

Telefax: 03984 / 63399-1

Service-Telefonat

Es wird bestätigt, dass der Wartungsdienst fahrzeugweit nach den Wartungsleistungen durchgeführt wurde. Eine Kopie der Wartungscheckliste wurde ausgestellt.

Nächster Service: Inspektion

15.000 km oder 12 Monate nach dem Wartungsdienst, whichever am Datum der Inbetriebnahme oder Verlängerung der Fahrzeuglebensdauer, die Anzahl in den nächsten 12 Monaten, je nachdem was zuerst eintritt.

Kundenstandort

oder Datum

60.000

11/2002

199. 4th Service for Kerosene- und Glimmerboden-Prüfung sowie Brennvorgangsberechnung ausfallen

15



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Schweller links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)