



Mercedes-Benz B 200 d

EZ 12/2021 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 73.817km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 99***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung B 200 d [DE - Van5 B 200 d EU6d, Style, 2018 - 2022]		
Kategorie Van	FIN W1K2470121J338301	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 73.817km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.950 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 71.698km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2021	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 123g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.


Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts




Kratzer,
Rost Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



Reifenschäden: Felgen zerkratzt.

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	360 	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	110	Heckklappe	340 
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Anhang/Gutachten; Siehe Lackwerte; Tirefit Flasche fehlt - erneuern, Einstieg hinten rechts eingedellt - drücken, Tür hinten links unfachmännisch instandgesetzt - lackieren mit Lackaufbau, Stoßfänger hinten unfachmännisch instandgesetzt - erneuern, Heckklappe, Oberflächenkratzer - prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Innenhimmel Stoff
- Keyless Go Startanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Licht- und Sicht-Paket
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW CDI KAT
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Style
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fußmatten Velours
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)

• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt / klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Seitenairbag (Sidebag) vorn
• Servolenkung	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
• Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) im Fond	• Tagfahrlicht LED
• Tempomat	• Touchpad (Mittelkonsole)
• USB-Anschluss im Fond	• Sitz-Komfort-Paket
• Seitenschweller Wagenfarbe	• Innenausstattung: Zierteile Ellipsen-Optik
• Komfortsitze vorn	• Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
• Getränkehalter vorn (doppelt)	• Lenkrad (Leder)
• Lenkrad (Sport) mit Multifunktion	• Original Fahrzeug Farbe: NACHTSCHWARZ



Sonderausstattung

• Ausstattungs-Paket: Business	• Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
• Scheibenwaschanlage beheizt	• Scheinwerfer LED High Performance
• Vorrüstung car sharing	• Infotainment-Paket Advanced
• Vorrüstung Konnektivität-Paket	• Navigationssystem: Festplattennavigation
• Service-System: Erweiterte Navigationsdienste	• Smartphone integriert
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
• Sitzheizung vorn	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Digitaler Servicebericht

Fahrzeugdaten
Fahrzeug: B 200 4
Einfahrdatum: 10.12.2021
FIN: WUKJ470121134355

Nächster Service: 01.12.2022 96896 km
Bitte beachten Sie die empfohlenen Intervalle in Bezug auf Ölwechsel, Bremsenverschleiß, Lichttest und Wasserpumpenprüfung bei
Einsparung des nächsten Service

Servicebericht 4
Mercedes-Benz: STERNAUTO GmbH
Kundenkennzeichen (Landeshilfe ID):
Erfahrt: Datum: 15.11.2026
Exp. Auftr. Nr.: K1 17054
Laufleistung: 72696 km

Durchgeführter Service
Service: Service B
Werkstattnummer: W0101
Reifendruck: 10 Tage
Reifenschleife: 1000 km

Ölqualitäts/Vielzahl:
Reinigung: Motor Öl
Ölwechsel: 220 52
Vielzahl:

Zusatzarbeiten
Service B durchführen ☒
Zusatz zum Service B:
Leichtmetalle erneuern ☒
Zusatz zum Service B:
Kraftstoffsystem erneuern ☒
Zusatz zum Service B:
Reinigungsleistung erneuern ☒
Hinweis zum Motorölwechsel:
Öl angeliefert (ohne Haftung
für das Produkt)
Entsorgungskosten für Öl und
Ölfilter.....

Bis zum nächsten fälligen Service
Mercedes-Benz Mobilo ☒
Garantie gegen Durchrostung ☒

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG
Eingefahren ☒

Zusatzarbeiten
Durchgeführt ☒

Bitte beachten Sie alle Service- und Werkstattregeln.
Mercedes-Benz AG

Servicebericht 3
Mercedes-Benz: Schenck GmbH & Co. KG
Kundenkennzeichen (Landeshilfe ID):
Erfahrt: Datum: 10.12.2024
Exp. Auftr. Nr.: K1 17054
Laufleistung: 62394 km

Durchgeführter Service
Service: Service B
Werkstattnummer: W01
Reifendruck: 10 Tage
Reifenschleife: 1000 km

Ölqualitäts/Vielzahl:
Reinigung: Motor Öl
Ölwechsel: 220 52
Vielzahl:

Zusatzarbeiten
Service B mit Plus-Paket durchführen ☒
Bis zum nächsten fälligen Service
Mercedes-Benz Mobilo ☒
Garantie gegen Durchrostung ☒

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG
Eingefahren ☒

Zusatzarbeiten
Durchgeführt ☒

Servicebericht 2
Mercedes-Benz: Schenck GmbH & Co. KG
Kundenkennzeichen (Landeshilfe ID):
Erfahrt: Datum: 10.12.2023
Exp. Auftr. Nr.: K1 17054
Laufleistung: 26343 km

Durchgeführter Service
Service: Service B
Werkstattnummer: W01
Reifendruck: 10 Tage
Reifenschleife: 1000 km

Ölqualitäts/Vielzahl:
Reinigung: Motor Öl
Ölwechsel: 220 52
Vielzahl:

Zusatzarbeiten
Service B mit Plus-Paket durchführen ☒
Zusatz zum Service B:
Reinigungsleistung erneuern ☒

Bis zum nächsten fälligen Service
Mercedes-Benz Mobilo ☒
Garantie gegen Durchrostung ☒

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG
Eingefahren ☒

Zusatzarbeiten
Durchgeführt ☒



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer, Rost)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Steinschlag)



Beifahrertür (Steinschlag, Kratzer)



Türe hinten rechts (Steinschlag)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)