



Seat Leon Xcellence

EZ 08/2017 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 170.479km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 04***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Leon Xcellence [DE - LimS5 2.0 TDI EU6, Xcellence, (Facelift) 2016 - 2018]		
Kategorie Limousine	FIN VSSZZZ5FZJR017216	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 170.479km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 157.882km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 110g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	100	Heckklappe	270 
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Ablage Tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Doppelscheinwerfer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder)
- AUX-IN-Anschluss und 2 x USB-Anschluss
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent und Elektron. Differentialsperre
- Fensterheber elektrisch hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach beleuchtet
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenkrad mit Multifunktion

- | | |
|--|---|
| • Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftausströmer hinten | • Modellpflege |
| • Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI | • Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert |
| • Original Fahrzeug Farbe: Mitternachtsschwarz | • Parkbremse elektrisch |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3) | • SEAT Media-System Plus |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Seitenairbag | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Sprachsteuerungs-System |
| • Start/Stop-Anlage | • Startanlage Keyless Access |
| • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links | • Stau-/Ablagefach unter Sitze vorn |
| • Steckdose (12V-Anschluß) vorn | • Stoßfänger lackiert |
| • Tagfahrlicht | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • iPod-Anschluss | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • 10 Lautsprecher | • 8 Lautsprecher |
| • Alcantara-Paket | • Allwetter-/ Ganzjahresreifen |
| • Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm | • Audiosystem: Radio/CD-Player MP3-fähig mit USB-Schnittstelle |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel elektr. verstellbar (mit Memory) |
| • Außenspiegel lackiert | • Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert |
| • Business-Paket Infotain | • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch |
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar |
| • Lenkrad mit Multifunktion | • Metallic-Lackierung |
| • Mobile Online Dienste Full Link | • Radioempfang digital (DAB) |
| • Reserverad als Notrad | • Sitzbezug / Polsterung: Leder / Alcantara |
| • Sound-System SEAT | • Sportsitze vorn |
| • Sprachsteuerungs-System | • USB-Anschluss |
| • iPod-Anschluss | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











[illegible][illegible][illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Kratzer, Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)




Windschutzscheibe (Steinschlag, Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Kratzer)



Fahrer­tür (Kratzer)



Beifahrer­tür (Delle)



Rückscheibe (Kratzer)



Rückscheibe (Kratzer)



Stoß­stange hinten (Kratzer)



Seiten­teil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer, Riss/Bruch)