



Kennzeichen	OA-B 7990
Marke	MAZDA
Modell	CX-60 e-Skyactiv-D
FIN	JMZKH0HE401153117
Erstzulassung	24.01.2025
Kilometerstand	23170
HU fällig	01 2028

Zusammenfassung

Fehlerspeicher:
Fehlerspeicherstatus

Nicht Ausgelesen

Lackschichtdickenmessung

i.O.

Anmerkungen

Anwesende Personen wurden befragt:

☐ Ja

☒ Nein

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.
Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Fehlerspeicher (On-Board-Diagnose)

Fehlerspeicherstatus

Vorgelegte Unterlagen

- ☐ Fzg-Schein (ZB I)
- ☐ Fzg-Schein (ZB II)
- ☐ Serviceheft
- ☐ Scheckheftpflege
- ☐ Bei Markenwerkstätten
- ☐ Scheckheft lückenhaft
- ☐ Ladekabel Elektrofahrzeug vorhanden
- ☐ Anhängerkupplung

Es sind **2** Schlüssel beigelegt

Service

Serviceheft:
Serviceintervall
Letzter Service

**das Serviceheft ist digital
nach Anzeige
27.01.2026 bei 19940**

Bereifung

Reifenart

Sommerreifen

7

Vorne links

8

Hinten links

7

Vorne rechts

8

Hinten rechts

Sommerreifen vorne

Hersteller / Größe

Toyo 235/50R20

Felgenart

Leichtmetallfelge

Sommerreifen hinten

Hersteller / Größe

Toyo 235/50R20

Felgenart

Leichtmetallfelge

Fahrzeugdiagonale VL



Fahrzeugdiagonale HR



Bild vom Kofferraum



Bild vom Innenraum



Bild vom Cockpit



Bild von der Klimaanlage



Klimaanlage geprüft, in Ordnung

Bild von der Fahrgestellnummer




Bild von des Fahrzeugscheins

Werkstattauftrag - Intern 1

Kunden-Nr	10048	Auftrags-Nr	274777
Hersteller	MAZDA	JMZKHOHE401153117	
Modell	Mazda CX-60 e-SKYACTIV-D 254 AL-HOMURA P-GSD CON-P PRI		
Farbe	42MKG5 - Deep Crystal Blue		
Kennzeichen		Erstzulassung	24.01.2025
HU	01.2028	Kilometerstand	23000
Annahme	03.03.2026	Fertig	KUNDE WARTET
Anlieferung	03.03.2026 00:00		23170
Datum	03.03.2026	Leitzahl	Seite 1
Annehmer			
Motor-Nr	T3 10239792		



Bild von der Serviceanzeige




Bild von der Bordmappe



Bild von dem Motorraum



Bild der Bremse (vorne)



Bild der Bremse (vorne)




Bild Unterholm (links)



Bild Unterholm (rechts)



Zustand (Schäden)

Feststellungen



Stoßfänger hinten verformt



Rücklicht hinten rechts innen beschädigt



Stoßfänger hinten links Streifschusses Detailbild

Zustand (Übermäßiger Gebrauch)

Feststellungen



Einstiegsschweller vorne rechts Kratzer



Stoßfänger vorne rechts Lackbeschädigung



Radlaufblende vorne rechts Lackbeschädigung



Heckklappe Delle mit Lackbeschädigung



Türe vorne links Türkante Lackbeschädigung

Zustand (Akzeptierter Gebrauchszustand)

Feststellungen

Der vorliegende Zustandsbericht dient ausschließlich der Beurteilung des Fahrzeugzustandes zum Zeitpunkt der Besichtigung. Die Inaugenscheinnahme erfolgte in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden. Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht

Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.

Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, welche die Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.

Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis des Fahrzeugs beeinflussen.

Dieser Bericht wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.