



Opel Mokka Innovation Start/Stop

EZ 01/2017 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 185.097km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 35***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Mokka Innovation Start/Stop [DE - SUV5 1.4 Turbo EU6, Innovation Start/Stop, 2016 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN W0LJD7E86HB061173	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 185.097km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.364 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 170.737km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 140g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	170	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	125	Heckklappe	115
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armlehne vorn links
- Audiosystem R 4.0 IntelliLink
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Bremsassistent
- Dachreling silber
- Ecoflex
- Elektro-Paket
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Abbiegelicht
- Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe 6-Gang
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig

• Klimaautomatik 2-Zonen	• Komfort-Paket
• Kopf-Airbag-System	• Laderaumabdeckung
• Lenkrad (Leder)	• Mittelarmlehne vorn
• Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V Turbo	• Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN)
• Nebelscheinwerfer	• OnStar SOS Service
• Parkpilotsystem vorn und hinten	• Radstand 2555 mm
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitz geteilt / klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Seitenairbag vorn	• Seitenschutzleisten schwarz
• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig	• Sicht-Paket
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Morrocana
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage	• Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite
• Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung	• Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• Armlehne vorn links	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
• Elektro-Paket	• Ergonomiesitz vorn links
• Ergonomiesitz vorn rechts	• Fahrassistenz-System: Abstandswarner
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
• Farbdisplay (4,2 Zoll)	• Frontkamera
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Komfort-Paket
• Lenkrad heizbar	• Mittelarmlehne vorn
• Parkpilotsystem vorn und hinten	• Premium-Paket
• Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)	• Rückfahrkamera
• Sitzheizung vorn	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
• Winter-Paket	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]

(7) HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel
 Untersuchung des Motorraumes (Abgasinspektionsstelle (AMA)
 vom 13.01.2020, Kontrollnummer: 16-154-0033, 1)

Sehr geehrte Kunden, sehr geehrter Kunde,
 wir haben Ihr Fahrzeug nach § 9 Abs. 2 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.

Die nachfolgend aufgeführten Hinweise stellen zum Zeitpunkt der Untersuchung und StVZO keine Mängel dar. Die angegebenen Aufreparaturkosten beruhen aber im Sinne der Verkehrssicherstellung (zukünftige Zukunft) beworben auf dem Kunden.

- * Radbremse, Bremsbeläge 2, Achse links und rechts (Rostgrad 1/10).
- * Achse 1 (Achsauflager), Längslenker 2, Achse links und rechts (oberflächlich korrosiert 1/10).
- * Achse 1 (Achsauflager), Querlenker 1, Achse links und rechts (oberflächlich korrosiert 1/10).

Prüfplakette wurde zugeteilt

(8) Fähigkeit der nächsten Hauptuntersuchung

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und heißen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen. Den digitalen Untersuchungsbericht können Sie mit Hilfe des o.a. QR-Codes über die Seite des KfzA abrufen.

01.2028



(9) Im Auftrag der GTU mbH
 00018046 B Eng. Markus Rabich
 Radex & PrüfStat GmbH & Co. KG

Am Kriekel 53
 35039 Marburg
 Tel. 0941/192330



Untersuchungsstempel

GTU Gesellschaft für Technische Untersuchung mbH - Vor dem KfzA
 Anrecht anerkannte Überwachungsorganisation - Geschäftsführung
 StVZO der Gesellschaft/Registrierung: Stuttgart HRB Nr. 9870 - USt-IdNr.: DE 256714 - Bitte beschriften Sie die Rückseite



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)