



Subaru XV Active

EZ 03/2013 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 172.332km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 89***
Fahrzeug aufgenommen am: 17.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Subaru	Typ/Verkaufsbezeichnung XV Active [DE - SUV5 2.0D EU5, Active, 2011 - 2016]		
Kategorie Geländewagen	FIN JF1GPD LZ3DG020633	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 172.332km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 147 PS (108 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 142.945km	Letzter Service am 11/2023
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2013	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 146g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(7 mm)



(7 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(8 mm)



(8 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Reifenschäden: Korrosion

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	155	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	155	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	130	Heckklappe	145
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Aufprallschutz rundum
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachantenne
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrdynamikregelung (VDC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernentriegelung Tankklappe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Kindersitz-System
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 108 kW Diesel KAT
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2635 mm
- Reifen-Reparaturset
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar

- | | |
|---|---------------------------------|
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht |
| • Türgriff außen Wagenfarbe | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zeituhr (digital) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











000169068 (001)
7024-0139

**HC CERTIFICATE OF CONFORMITY
FOR COMPLETE VEHICLES**

Side 1

The undersigned Masanori Okazaki, General Manager of Quality Assurance Department, hereby certifies that the vehicle :

0.1. Make(Trade name of manufacturer) : SUBARU
0.2. Type : G4
Variant : GED
Version : GFC
0.2.1. Commercial name : SUBARU XV
0.4. Vehicle category : M1
0.5. Name and address of manufacturer : FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD. Subaru Bldg.,1-7-2
Nishishinjuku Shinjuku-ku, Tokyo/Japan

0.6. Location and method of attachment of the statutory plates
: On the left center pillar, Bonded

Location of the vehicle identification number :
: On the cross member under the front right seat

0.9. Name and address of the manufacturer's representative (if any)
: SUBARU DEUTSCHLAND GMBH
MILIESTRASSE 6 61169 FRIEDBERG

0.10. Vehicle identification number : JF1GDL23DQ020633

conforms in all respects to the type described in approval e1*2007/46*0597*02 issued on 15.06.2012 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer.

1-1 SUBARU-CHO OTA-CITY GUNMA/JAPAN
(Place)

21.09.2012
(Date)

M. Okazaki
(Signature)

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Anderer Schaden): Innenverkleidung locker




Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)