



Opel Astra INNOVATION

EZ 11/2016 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 159.506km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 50***
Fahrzeug aufgenommen am: 22.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra INNOVATION		
Kategorie Kombi	FIN W0LBE8EG3H8010936	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 159.506km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2016	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 101g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 3.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	110	Heckklappe	120
Dach	150		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Klappern;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Dachreling silber
- Ecoflex
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistentz-System: Abstandswarner
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistentz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistentz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Frontkamera
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Bremsassistent
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistentz-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistentz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistentz-System: Spurhalteassistent
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Feststellbremse elektrisch
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig

- | | |
|---------------------------------------|--|
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Kopf-Airbag-System |
| • Laderaumabdeckung | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar | • Leseleuchten im Fond |
| • Licht-Paket | • Mittelarmlehne vorn verschiebbar |
| • Motor 1,6 Ltr. - 100 kW CDTI DPF | • Nebelscheinwerfer |
| • OnStar SOS Service | • Original Fahrzeug Farbe:
SchneeWeiss/SummitWhite/Arctic |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rückfahrkamera |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig |
| • Sicht-Paket | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Abbiegelicht | • Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch
(IntelliLink 8"-Display) |
| • DAB-Tuner (Radioempfang digital) | • Dachantenne im Haifischflossen-Design |
| • Farbdisplay (8,0 Zoll) | • Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | • Heckleuchten LED |
| • Lenkrad heizbar | • Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN) |
| • Reserverad als Notrad | • Sitzheizung vorn |
| • Sonderlackierung Schnee-Weiß | • Voll-LED (IntelliLux) |
| • Winter-Paket | • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)