



Volkswagen Sharan Trendline

EZ 11/2009 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 154.744km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 73***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Sharan Trendline [DE - Van5 2.0 TDI EU4, Trendline DPF, (Facelift) 2006 - 2010]		
Kategorie Van	FIN WVWZZZ7MZAV015476	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 154.744km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 146.253km	Letzter Service am 01/2025
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 6	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2009	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 186g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	190 
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	150	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Sitzreihe Sitzbank (3 Sitzplätze)
- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstellfenster hinten
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 4-türig
- Kühlergrill verchromt
- Leseleuchten vorn und hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Nichtraucher-Paket
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung
- Stoßfänger lackiert
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Doppelklimaanlage
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellpflege
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Verglasung grün getönt
- Zentralverriegelung



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Anzeige für Waschwasserstand | • Audio-Navigationssystem mit Monochrom-Display |
| • Diebstahl-Warnanlage | • Fernbedienung für Zentralverriegelung |
| • Frontscheibe heizbar | • Innenausstattung: Lederteilumfang (Schaltknauf, Lenkrad, Handbremshebelgriff) |
| • Lendenwirbelstützen vorn | • Lenkrad (Leder) |
| • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer | • Nebelscheinwerfer |
| • Perleffekt-Lackierung | • Professional-Paket |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Seitenscheiben hinten grün getönt (65 %) |
| • Sitzheizung vorn | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy |
| • Winter-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Lackschaden)



Rückscheibe (Anderer Schaden): Lackschaden



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)