



Mercedes-Benz C 200 CDI

EZ 06/2008 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 304.611km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 41***

Fahrzeug aufgenommen am: 14.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 200 CDI [AT - Lim4 C 200 CDI EU4, Classic, 2007 - 2010]		
Kategorie Limousine	FIN WDD2040071A184728	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 304.611km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.148 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2008	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kerben,
Kratzer



(4 mm)

Kerben,
Kratzer



(3 mm)

Kerben,
Kratzer



(3 mm)

Kerben,
Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	160
Türe hinten links	165 	Türe hinten rechts	205 
Seitenteil hinten links	205 	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	145	Heckklappe	125
Dach	145		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player/Telefontastatur)
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Innenausstattung: Zierteile Klavierlack-Optik
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruckwarner
- Rußpartikelfilter
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Classic
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistentz-System: Berganfahrhilfe
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 4-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Motor 2,2 Ltr. - 100 kW CDI KAT
- Original Fahrzeug Farbe: PALLADIUMSILBER - METALLICLACK
- Reiserechner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt

- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Metallic-Lackierung | • Multikontursitze vorn |
| • Parktronic-System PTS (vorn und hinten) | • Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung |
| • Sitzheizung vorn | • Tempomat |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Verformung)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Verformung)



Dach (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Brandloch)