



BMW sDrive 18 d

EZ 12/2011 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 236.094km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 89***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung sDrive 18 d [DE - SUV5 18d EU5, sDrive DPF, 2009 - 2012]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAVN11000VT35755	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 236.094km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 143 PS (105 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 220.142km	Letzter Service am 04/2025
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2011	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 136g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links


(3 mm)
Kerben

Vorne rechts


(3 mm)
Kerben

Hinten links


(2 mm)
Kerben

Hinten rechts


(2 mm)
Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	170 
Kotflügel vorne links	190 	Kotflügel vorne rechts	190 
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	170 
Seitenteil hinten links	220 	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	185 	Heckklappe	185 
Dach	205 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 105 kW Turbodiesel KAT
- Nichtraucher-Paket
- Reifenpannen-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Servolenkung
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2760 mm
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Elektra
- Start/Stop-Anlage (Funktion)

- | | |
|-------------------------------|---|
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Zentralverriegelung | • Dynamische Traction Control (DTC) |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Original Fahrzeug Farbe: TITANSILBER METALLIC |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Audio-Navigationssystem Business mit integrierter Handyvorrüstung | • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer | • Connectivity-Paket |
| • Dachreling (Aluminium) | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Fußmatten Velours | • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion |
| • HiFi-Lautsprechersystem | • Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend |
| • Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control | • Lenkrad (Sport/Leder) |
| • Licht- und Regensensor | • Licht-Paket |
| • Metallic-Lackierung | • Mittelarmlehne vorn verstellbar |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Panoramadach (Glas) |
| • Sitzheizung vorn | • X Line |
| • Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig) | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Business mit Bluetooth Schnittstelle |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Xenon-Scheinwerfer |
| • Heckleuchten LED | • Tagfahrlicht |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle |
| • USB-Schnittstelle | • MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Rost, Delle, Kratzer)



Fahrtür (Rost, Delle, Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Heckklappe (Anderer Schaden): Öffnet nicht

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)