



Mercedes-Benz E 220 d

EZ 11/2018 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 143.029km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 09***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung E 220 d [DE - Kb5 E 220 d EU6d-T, T d Avantgarde (EURO 6d-TEMP), 2018 - 2020]		
Kategorie Kombi	FIN WDD2132041A583814	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 143.029km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2028 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 194 PS (143 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.950 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 135.305km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 168g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(1 mm)	(1 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Kerben, Kratzer	Kerben, Kratzer	Kerben, Kratzer	Kratzer, Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Reifenschäden: Zwei Felgen mit Korrosion;			

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem Audio 20 (mit Farbdisplay)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- KeyFree-Startsystem
- Knieairbag Fahrerseite
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse
- Mittelkonsole Klavierlack-Optik
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 2,0 Ltr. - 143 kW CDI KAT
- PRE-SAFE-System

- | | |
|--|---|
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt / klappbar | • SCR-System (AdBlue-Technologie) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Seitenairbag (Sidebag) vorn | • Seitenschweller Wagenfarbe |
| • Servolenkung | • Sitze vorn elektr. verstellbar |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ablage-Paket | • Ambiente-Beleuchtung |
| • Ascher anstelle Ablagefach | • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent |
| • Avantgarde Interieur | • Brillenfach im Dachhimmel integriert |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent | • Innenausstattung: Zierteile Aluminium |
| • Konnektivität-Paket | • Kraftstofftank: vergrößert |
| • Lenkrad (Leder Nappa) | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Media-Display | • Metallic-Lackierung |
| • Navigations-Paket | • Navigationsmodul Garmin MAP Pilot |
| • Navigationssystem: SD-Karten-Navigation | • Park-Paket |
| • Reifen-Reparaturset (Tirefit) | • Rückfahrkamera |
| • Scheibenwaschanlage beheizt | • Scheinwerfer LED High Performance |
| • Sitz-Komfort-Paket | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico |
| • Sitzheizung vorn | • Spiegel-Paket |
| • Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot) | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig |
| • Zeituhr (Analog) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)




Fahrtür (Verformung)



Fahrtür (Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Steinschlag, Lackschaden)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Delle, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Anderer Schaden): Druckstellen