



Mercedes-Benz A 170 5-türig

EZ 05/2007 | Van | Benzin | Automatikgetriebe | 138.198km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 97***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung A 170 5-türig [DE - LimS5 A 170 EU4, Classic, 2006 - 2008]		
Kategorie Van	FIN WDD1690321J476550	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 138.198km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.699 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2007	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 157g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	155
Kotflügel vorne links	185 	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	255 
Motorhaube	100	Heckklappe	700 
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe Automatik stufenlos - Autotronic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Reifendruckwarner
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Tempomat
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Design- und Ausstattungslinie Classic
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 1,7 Ltr. - 85 kW KAT
- Parameterlenkung
- Reiserechner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckscheibe heizbar (ESG)



Sonderausstattung


- | | |
|---|---|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • Armauflage vorn mit Fach |
| • Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player/Telefontastatur) | • Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz |
| • Fußmatten Teppich / Rips | • Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch) |
| • Kopf-Airbag-System (Windowbag) | • Lamellendach elektrisch (Glas) |
| • Multikontursitz / Multikonturlehne vorn links | • Nebelscheinwerfer |
| • Seitenairbag (Sidebag) hinten | • Sitz-Komfort-Paket |
| • Sitzheizung vorn | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Rost)



Beifahrtür (Kratzer)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Verformung, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden): Dachhimmel Schiebedach defekt



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)