



BMW 118 d Urban Line

EZ 02/2016 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 123.541km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 87***

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 118 d Urban Line [DE - LimS5 118d EU6, Urban Line, 2015 - 2017]		
Kategorie Limousine	FIN WBA1S510205D24922	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 123.541km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 41.133km	Letzter Service am 04/2020
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2016	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 99g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm) Kratzer	(4 mm) Kratzer, Kerben	(4 mm) Kerben, Anderer Schaden

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Kratzer und Kerben, Lackschäden

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	195 	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	200 	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	900 	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	200 	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Heckscheibenwischerblatt gerissen.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffblenden verchromt
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Differential Bremse (ADB)
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Design- und Ausstattungslinie Urban
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Frontscheibe Verbundglas
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Interieurleisten Acrylglas mit Akzentleiste
- Karosserie: 5-türig

• Kopf-Airbag-System vorn	• Lenkrad (Leder)
• Lenkrad (Sport/Leder)	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
• Leseleuchten hinten	• Leseleuchten vorn
• Licht- und Regensensor	• Licht-Paket
• Mittelarmlehne vorn verstellbar	• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel
• Nebelscheinwerfer	• Original Fahrzeug Farbe: MIDNIGHT BLUE II
• Park-Distance-Control (PDC)	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schaltpunktanzeige
• Seitenairbag vorn	• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
• Servolenkung elektronisch gesteuert	• Sitzausstattung: 5-Sitzer
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Path	• Start-Stop-Knopf
• Start/Stop-Anlage (Funktion)	• Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
• Urban Line	• Warndreieck
• Wegfahrsperre	• Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• Audio-Navigationssystem Business	• Business-Paket
• Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	• Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
• Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)	• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
• Kopfstützen hinten klappbar	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
• Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion	• Metallic-Lackierung
• Multifunktion für Lenkrad	• Raucher-Paket
• Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)	• Scheinwerfer LED
• Servolenkung Servotronic	• Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kerben, Anderer Schaden): Lackschäden



Fahrer­tür (Kratzer, Lackscha­den)



Fahrer­tür (Kratzer, Lackscha­den)



Beifahrer­tür (Kratzer, Delle)



Beifahrer­tür (Kratzer, Delle)



Beifahrer­tür (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Lackscha­den, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Steinschlag)



Dach (Steinschlag)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)




Rücklicht (links) (Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt, Riss/Bruch)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Schweller rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Steinschlag)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer)