



Mercedes-Benz 119 CDI RWD extralang

EZ 03/2022 | Kastenwagen | Diesel | Automatikgetriebe | 223.325km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 56***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 119 CDI RWD extralang		
Kategorie Kastenwagen	FIN W1V44760513973491	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 223.325km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.950 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 202.359km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 2	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2022	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	110	Heckklappe	130
Dach	120		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Batterie	Defekt;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Andere: Handbremse Licht leuchtet durchgehend auch ohne Handbremse ;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Befestigungsschienen für Dachträger
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Pannenmanagement
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Generator 200 A
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
- Gurtstraffer
- Karosserie/Aufbau: extra lang
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Modellpflege
- Nebelschlussleuchte
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außentemperaturanzeige
- BlueEfficiency-Paket
- Design- und Ausstattungslinie Base
- Fahrassistentz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistentz-System: Seitenwind-Assistent
- Frontscheibe mit Scheibenantenne
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach abschließbar
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Laderaumtrennwand durchgehend
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 2,0 Ltr. - 120 kW CDI KAT
- Partikelfilter

- | | |
|--|--|
| • Radstand 3430 mm | • Reifen 205/65 R16C 103/101 T |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d | • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts |
| • Servolenkung | • Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Tagfahrlicht |
| • Verkleidung Fenstersäulen | • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch |
| • Vlies-Batterie 92 Ah | • Wartungsintervall-Anzeige Assyst |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Start/Stop-Anlage Motor | • Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite) |
| • Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite) | • Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS |



Sonderausstattung



- | | |
|--|--|
| • Audiosystem Audio 30 (DAB, Bluetooth) | • Auflastung auf 3,05 t |
| • Ausstattungs-Paket: Top Load | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide |
| • Chrom-Paket | • DAB-Tuner (Radioempfang digital) |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 160 km/h |
| • Getränkehalter vorn (doppelt) | • Intelligent Light System LED |
| • Klimaanlage geregelt (Tempmatik) | • Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum |
| • Kraftstofftank: vergrößert | • Laderaumleuchte LED |
| • Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar) | • Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner |
| • Mittelkonsole mit Staufach | • Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber |
| • Rückfahrkamera | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zweiwege Lautsprecher vorn | • Dachträger / Grundträger |
| • Heckleuchten LED | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Anderer Schaden, Delle): Defekt



Türe hinten rechts (Anderer Schaden, Delle): Defekt



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Rost, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Rost, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Rost, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Rost, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)