



Mercedes-Benz 220/250 CDI/BT/d EDITION lang

EZ 09/2014 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 192.660km

Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)

Fahrzeugstandort: 92***

Fahrzeug aufgenommen am: 07.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 220/250 CDI/BT/d EDITION lang [DE - Bs4 V 250 CDI / BT / d EU6, BlueTEC lang Edition, 2014 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WDF44781313006815	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 192.660km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2014	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 159g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(8 mm)	(8 mm)

Kerben,
Kratzer

Kratzer

Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: Alle vier Felgen korrodiert;

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130 	Beifahrertür	250 
Kotflügel vorne links	130 	Kotflügel vorne rechts	180 
Türe hinten links	280 	Türe hinten rechts	230 
Seitenteil hinten links	360 	Seitenteil hinten rechts	190 
Motorhaube	360 	Heckklappe	140
Dach	120 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Siehe Lackwerte;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Ablagenetz an Vordersitzlehne links	• Ablagenetz an Vordersitzlehne rechts
• Adaptives Bremslicht	• Airbag Beifahrerseite
• Airbag Fahrerseite	• Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
• Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebsart: Heckantrieb	• Anzeige für Waschwasserstand
• Audiosystem Audio 20 mit Touchpad	• Außenspiegel asphärisch, beide
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent	• Außenspiegel mit Umfeldleuchte
• Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte	• Außentemperaturanzeige
• BlueEfficiency-Paket	• Bremsassistent
• Bremssattel mit Schriftzug (Mercedes-Benz)	• Bremssystem mit ABS+ASR
• Dachverkleidung / Innenhimmel Stoff grau	• Design- und Ausstattungslinie Edition
• Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung	• Edition
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Einstiegsleuchten
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistentz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
• Fahrassistentz-System: Seitenwind-Assistent	• Fahrassistentz-System: Spurhalteassistent

- | | |
|--|---|
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent | • Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage |
| • Fenster im Lade-/FG-Raum: - elektr. ausstellbar, hinten links/rechts | • Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links |
| • Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts | • Fensterheber elektrisch 2-fach |
| • Feststellbremse elektrisch | • Freisprecheinrichtung Bluetooth |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Getriebe Automatik GTronic - (7-Stufen) |
| • Gurtstraffer | • Haltegriffe im Fond |
| • Handschuhfach abschließbar | • Heckklappe mit Verglasung |
| • Heckscheibe heizbar | • Innenraumfilter: Pollenfilter |
| • Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik | • Karosserie/Aufbau: Bus |
| • Karosserie/Aufbau: lang | • Kindersicherung |
| • Klimaanlage geregelt (Tempmatik) | • Klimaautomatik Fond (Tempmatik) |
| • Kombiinstrument mit Farbdisplay | • Kopf-Airbag-System (Windowbag) |
| • Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar) | • Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner |
| • Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB) | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage | • Motor 2,1 Ltr. - 140 kW CDI KAT |
| • Original Fahrzeug Farbe: BERGKRISTALLWEISS | • PKW-Zulassung |
| • PTC Heater | • Park-Paket |
| • Partikelfilter | • Radstand 3200 mm |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Reserverad mit Wagenheber |
| • Rückfahrkamera | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Sitzausstattung: Isofix-Kindersitz-System |
| • Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar |
| • Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz links | • Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz rechts |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Spiegel-Paket |
| • Sport-Fahrwerk | • Sport-Paket Exterieur |
| • Spur-Paket | • Start/Stop-Anlage Motor |
| • Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach | • Tagfahrlicht |
| • Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas | • Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum |
| • Wartungsintervall-Anzeige Assyst | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • zusätzlicher Wärmetauscher | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|-----------------------------------|
| • Anhängerkupplung: Kugelkopf abnehmbar | • Auflastung auf 3,05 t |
| • Dachreling (Aluminium eloxiert) | • Fernbedienung für Zusatzheizung |

- Kraftstofftank: vergrößert
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Sitzausstattung: Tisch zwischen 1. + 2. Rücksitzreihe
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
- Zusatzheizung (Warmwasser)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Rücklicht (links) (Kratzer)




Stoßstange hinten (Delle)



Schweller links (Anderer Schaden): Schutzleiste lose



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten rechts (Spaltmaße ungenau)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer, Anderer Schaden): Verformung



Innenraum (Anderer Schaden, Kratzer): Kleberückstände



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)