



Skoda Octavia Elegance

EZ 09/2011 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 93.238km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 12***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Octavia Elegance [DE - Kb5 1.4 TSI EU5, Elegance, 2009 - 2013]		
Kategorie Kombi	FIN TMBGJ61Z2B8035199	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 93.238km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 86.427km	Letzter Service am 10/2024
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2011	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 147g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm) Kratzer	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	414 	Seitenteil hinten rechts	195 
Motorhaube	110	Heckklappe	125
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Laut Einlieferer Reparierte Schäden;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Swing (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopfstützen hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder - 4-Speichen)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)

• Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach klimatisiert (Jumbo-Box)	• Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TSI
• Multifunktionsanzeige	• Nebelscheinwerfer
• Plus-Paket	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Reserverad in Fahrbereifung	• Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Seitenairbag vorn	• Seitenschutzleisten Wagenfarbe
• Servolenkung	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder Duo	• Sitzheizung vorn
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite	• Wärmeschutzverglasung getönt
• Zentralverriegelung	• Elektron. Differentialsperre (EDS)
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	• Handschuhfach mit Kühlfunktion
• Maxi-DOT Display	• Außentemperaturanzeige
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
• Tagfahrlicht	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Maxi-DOT Display	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Original Fahrzeug Farbe: BEZOVA CAPUCCINO/CAPUCCINO BEIGE	



Sonderausstattung

• Dachreling silber	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Metallic-Lackierung	• Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)	• Xenon-Scheinwerfer
• Doppel-Sonnenblenden	• Abbiegelicht
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Scheibenwaschdüsen heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Service-Nachweis

Datum: 2.4.2024

km-Stand: 1000

Motorölwechsel

Inspektions-Service

Intervall-Service

Brandschutz-Service

Zusätzlich alle 60.000 km oder 4 Jahre

Kraftstofffilterwechsel

Zündkerzenwechsel

Luftfilterwechsel

Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Service durchgeföhrt

AUTOHOF WODNIOK

Kfz-Meisterbetrieb

Hallescher Damm 100

12422 Berlin

Telefon: 030 907 21 43

Stempel: SECCA Servicepartner

Nächster Inspektions/Intervall-Service

km-Stand: 1000

Datum: 2.4.2024

(Je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Angebot)

Service-Nachweis

Datum: 26.10.2024

km-Stand: 86477

Motorölwechsel

Inspektions-Service

Intervall-Service

Brandschutz-Service

Zusätzlich alle 60.000 km oder 4 Jahre

Kraftstofffilterwechsel

Zündkerzenwechsel

Luftfilterwechsel

Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Service durchgeföhrt

AUTOHOF WODNIOK

Kfz-Meisterbetrieb

Hallescher Damm 100

12422 Berlin

Telefon: 030 907 21 43

Stempel: SECCA Servicepartner

Nächster Inspektions/Intervall-Service

km-Stand: 86477

Datum: 26.10.2024

(Je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Angebot)

Service-Nachweis

Datum: 18.11.2022

km-Stand: 78.474

Motorölwechsel

Inspektions-Service

Intervall-Service

Brandschutz-Service

Zusätzlich alle 60.000 km oder 4 Jahre

Kraftstofffilterwechsel

Zündkerzenwechsel

Luftfilterwechsel

Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Service durchgeföhrt

AUTOHOF WODNIOK

Kfz-Meisterbetrieb

Hallescher Damm 100

12422 Berlin

Telefon: 030 907 21 43

Stempel: SECCA Servicepartner

Nächster Inspektions/Intervall-Service

km-Stand: 78.474

Datum: 18.11.2022

(Je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Angebot)

Service-Nachweis

Datum: 22.9.2023

km-Stand: 70868

Motorölwechsel

Inspektions-Service

Intervall-Service

Brandschutz-Service

Zusätzlich alle 60.000 km oder 4 Jahre

Kraftstofffilterwechsel

Zündkerzenwechsel

Luftfilterwechsel

Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Service durchgeföhrt

AUTOHOF WODNIOK

Kfz-Meisterbetrieb

Hallescher Damm 100

12422 Berlin

Telefon: 030 907 21 43

Stempel: SECCA Servicepartner

Nächster Inspektions/Intervall-Service

km-Stand: 70868

Datum: 22.9.2023

(Je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Angebot)



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)