



Mercedes-Benz C 200 CGI BlueEfficiency

EZ 06/2010 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 167.662km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 14.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 200 CGI BlueEfficiency [DE - Lim4 C 200 CGI EU5, Avantgarde, 2009 - 2011]		
Kategorie Limousine	FIN WDD2040481A417894	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 167.662km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.796 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 159.543km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2010	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 164g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Rost



(5 mm)

Rost, Kratzer



(6 mm)

Rost



(6 mm)

Rost



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	125	Heckklappe	120
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Karosserie: 4-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Nebelscheinwerfer
- Reiserechner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe
- Getriebe 6-Gang
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Motor 1,8 Ltr. - 135 kW CGI KAT
- Reifendruckwarner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tempomat

- | | |
|---|---|
| • Verglasung getönt | • Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung |
| • Innenausstattung: Zierteile Aluminium | • Mittelarmlehne hinten mit Fach |
| • Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico | • Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion | • Original Fahrzeug Farbe: TENORITGRAU |



Sonderausstattung


- | | |
|---|--|
| • Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch) | • Metallic-Lackierung |
| • Parktronic-System PTS (vorn und hinten) | • PRE-SAFE-System |
| • Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Sitzheizung vorn | • Spiegel-Paket |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]


Mercedes-Benz

Digitaler ServiceBeruf

Fahrzeugdaten

Farbe	GR. 2.000 CM
Einzelnummer	23.06.2010
FAB	W201 (W201) (W201)
Abgasnorm	W201 - 100 km/h
Nächster Service	1.4.2011

Bitte beachten Sie die Leistungsdaten in Ihren Fahrzeugpapieren (Dienstleistungen und Serviceintervalle) bei der nächsten Serviceleistung.

Aktueller ServiceBeruf

Mercedes-Benz	Mercedes-Benz	Datum	01.01.2011
		Leistung	10.000

Durchgeführte Service

Service	1	Servicekosten	
Auslastung	100%	Repar. Dr. und	
Auslastungsrate	1	Werkstatt	☒

— 100% Service

Ölqualität/Volumen

Ölschicht	100% (100%)
Volumen	100% (100%)
Ölqualität	100% (100%)

27. November 2014


Mercedes-Benz

Typische Serviceintervalle

Fahrzeugtyp:	190 C 200 230
Fahrleistung:	22.80.26.02
Fahrleistung:	22.80.26.02
190	22.80.26.02
230	22.80.26.02
260	22.80.26.02
280	22.80.26.02
300	22.80.26.02
320	22.80.26.02
350	22.80.26.02
380	22.80.26.02
420	22.80.26.02
460	22.80.26.02
500	22.80.26.02
560	22.80.26.02
600	22.80.26.02
630	22.80.26.02
660	22.80.26.02
700	22.80.26.02
730	22.80.26.02
770	22.80.26.02
800	22.80.26.02
850	22.80.26.02
900	22.80.26.02
950	22.80.26.02
1000	22.80.26.02
1050	22.80.26.02
1100	22.80.26.02
1150	22.80.26.02
1200	22.80.26.02
1250	22.80.26.02
1300	22.80.26.02
1350	22.80.26.02
1400	22.80.26.02
1450	22.80.26.02
1500	22.80.26.02
1550	22.80.26.02
1600	22.80.26.02
1650	22.80.26.02
1700	22.80.26.02
1750	22.80.26.02
1800	22.80.26.02
1850	22.80.26.02
1900	22.80.26.02
1950	22.80.26.02
2000	22.80.26.02
2050	22.80.26.02
2100	22.80.26.02
2150	22.80.26.02
2200	22.80.26.02
2250	22.80.26.02
2300	22.80.26.02
2350	22.80.26.02
2400	22.80.26.02
2450	22.80.26.02
2500	22.80.26.02
2550	22.80.26.02
2600	22.80.26.02
2650	22.80.26.02
2700	22.80.26.02
2750	22.80.26.02
2800	22.80.26.02
2850	22.80.26.02
2900	22.80.26.02
2950	22.80.26.02
3000	22.80.26.02
3050	22.80.26.02
3100	22.80.26.02
3150	22.80.26.02
3200	22.80.26.02
3250	22.80.26.02
3300	22.80.26.02
3350	22.80.26.02
3400	22.80.26.02
3450	22.80.26.02
3500	22.80.26.02
3550	22.80.26.02
3600	22.80.26.02
3650	22.80.26.02
3700	22.80.26.02
3750	22.80.26.02
3800	22.80.26.02
3850	22.80.26.02
3900	22.80.26.02
3950	22.80.26.02
4000	22.80.26.02
4050	22.80.26.02
4100	22.80.26.02
4150	22.80.26.02
4200	22.80.26.02
4250	22.80.26.02
4300	22.80.26.02
4350	22.80.26.02
4400	22.80.26.02
4450	22.80.26.02
4500	22.80.26.02
4550	22.80.26.02
4600	22.80.26.02
4650	22.80.26.02
4700	22.80.26.02
4750	22.80.26.02
4800	22.80.26.02
4850	22.80.26.02
4900	22.80.26.02
4950	22.80.26.02
5000	22.80.26.02
5050	22.80.26.02
5100	22.80.26.02
5150	22.80.26.02
5200	22.80.26.02
5250	22.80.26.02
5300	22.80.26.02
5350	22.80.26.02
5400	22.80.26.02
5450	22.80.26.02
5500	22.80.26.02
5550	22.80.26.02
5600	22.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Rost)



Rad (Rost, Kratzer)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)




Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Schweller rechts (Kratzer, Delle)



Schweller rechts (Kratzer, Delle)



Schweller rechts (Kratzer, Delle)



Schweller rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)




Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)