



Volkswagen Touran Cup

EZ 02/2015 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 154.149km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 65***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.05.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran Cup [DE - Van5 1.2 TSI EU5, Cup, 2013 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1TZFW048524	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 154.149km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 147.919km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe- Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (NEFZ)

 Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

 Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links

(4 mm)

Vorne rechts

(4 mm)

Hinten links

(3 mm)

Hinten rechts

(3 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links

(4 mm)

Vorne rechts

(4 mm)

Hinten links

(4 mm)

Hinten rechts

(4 mm)

3. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links

(4 mm)

Vorne rechts

(4 mm)

Hinten links

(4 mm)

Hinten rechts

(4 mm)

 Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	225	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	250	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	190	Heckklappe	240
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
 - Ablage tasche an Vordersitzlehnen
 - Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
 - Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
 - Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
 - Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
 - Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
 - Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
 - Dachreling silber eloxiert
 - Einstiegsleisten (Aluminium)
 - Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
 - Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
 - Frontscheibe Verbundglas getönt
 - Gepäckraumabdeckung / Rollo
 - Getriebe 6-Gang
 - Handschuhfach abschließbar
 - Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
 - Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
 - Kennzeichenbeleuchtung LED
 - Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
 - Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
 - Leseleuchten vorn und hinten
 - Motor 1,2 Ltr. - 77 kW TSI
 - Multimediabuchse MEDIA-IN
 - Nebelschlussleuchte
 - Reifenkontroll-Anzeige
 - Schalt-/Wählhebelgriff Leder
 - Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
 - Seitenschutzleisten Wagenfarbe
 - Sitzbezug / Polsterung: Stoff
 - Sitzlehne vorn rechts umklappbar
 - Stoßfänger lackiert
 - Türgriffe außen Wagenfarbe
 - Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
 - Winter-Paket
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
 - Airbag Beifahrerseite abschaltbar
 - Anti-Blockier-System (ABS)
 - Antriebsart: Frontantrieb
 - Ausstattung Comfortline
 - Außenspiegel asphärisch, links
 - Außenspiegel lackiert
 - Bremsassistent
 - Doppeltonhorn
 - Elektron. Differentialsperre (EDS)
 - Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
 - Fensterheber elektrisch vorn und hinten
 - Fußmatten Textil
 - Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
 - Handbremshebelgriff Leder
 - Innenausstattung: Dekoreinlagen Titan-Silber
 - Innenspiegel abblendbar
 - Karosserie: 4-türig
 - Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
 - Lendenwirbelstützen vorn
 - Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
 - Mittelarmlehne vorn
 - Multifunktionsanzeige Plus
 - Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelsicht
 - Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
 - Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
 - Scheibenwischer mit Regensensor
 - Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
 - Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
 - Sitze vorn höhenverstellbar
 - Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
 - Tagfahrlicht
 - Verbandkasten und Warndreieck
 - Wegfahrsperre (elektronisch)
 - Wärmeschutzverglasung grün getönt

- | | |
|---|--|
| • Zentralverriegelung | • Antennen-Diversity |
| • Multimediabuchse AUX-IN | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Einparkhilfe vorn und hinten | • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Anzeige für Waschwasserstand | • Sitzheizung vorn |
| • Fernbedienung für Zentralverriegelung | |

Sonderausstattung

- | | |
|------------------------------------|--|
| • 3.Sitzreihe (2 Sitze zusätzlich) | • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) |
| • Perleffekt-Lackierung | • Raucher-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)




Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)