



Volvo S60 Momentum

EZ 04/2011 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 247.063km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volvo	Typ/Verkaufsbezeichnung S60 Momentum [DE - Lim4 D3 EU5, Momentum, 2010 - 2012]		
Kategorie Limousine	FIN YV1FS5251B2039578	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 247.063km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.984 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 227.148km	Letzter Service am 09/2024
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2011	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 139g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(4 mm)



(4 mm)

Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Reifenschäden: Felgen teilweise zerkratzt



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	215 	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• Airbag Beifahrerseite
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Außentemperaturanzeige
• Befestigungssystem im Gepäckraum	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Bordcomputer	• Design-Paket
• Dynamische Fahrwerksregelung (DSTC)	• Einparkhilfe hinten
• Elektron. Traktionskontrolle	• Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
• Fahrassistenz-System: Bremsassistent	• Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
• Fahrwerk dynamisch ausgelegt	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Frontscheibe Verbundglas	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 6-Gang	• Getränkehalter in Mittelkonsole
• Gurtstraffer	• Handschuhfach abschließbar
• Heckscheibe heizbar	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Shimmer Graphite
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz

• Karosserie: 4-türig	• Klimaautomatik
• Kopf-Airbag-System	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)
• Make-up-Spiegel beleuchtet	• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 2,0 Ltr. - 120 kW Diesel KAT
• Parkbremse elektrisch	• Reifen-Reparaturset
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehnen klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)	• Seitenairbag vorn
• Seitenaufprallschutz	• Sitzbezug / Polsterung: TYLOSAND Textil
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Textilfussmatten
• Verglasung getönt	• Wegfahrsperre
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Zentralverriegelung mit Komfortverriegelung
• Zusatzheizung	• Bodenleuchte im Außenspiegel
• Innenraumfilter: Multifilter	• Original Fahrzeug Farbe: EMBER BLACK



Sonderausstattung

• Business-Paket PRO	• Kopfstützen hinten elektr. umklappbar
• Notöffnung/-entriegelung Heckklappe/-Deckel	• Raucher-Paket
• Schließsystem Private Locking	• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
• Sitzheizung vorn	• Sonderlackierung Ember Schwarz-Metallic
• Türsicherungssystem hinten elektrisch	• Audio-Paket High Performance Multimedia
• Audiosystem: Radio mit DVD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion	• 8 Lautsprecher
• Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming	• AUX-IN-Anschluss
• USB-Schnittstelle	• Farbbildschirm, 7 Zoll
• Navigationssystem inkl. DVD-Laufwerk (RTI)	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











06.04.2011 9101 ANJ000080
M1 AA
VV1FS5251B2039578 2
VOLVO
F
FS52
FS5251
S60
VOLVO (S)
Fr.z.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Limousine
715/2007*692/2008A
EURO5;A;PI/CI: M, N1 I
Diesel
0002 35A0 1984
STUPE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*

2	1	22	120/2900	220
1479	4628	1865		
		1645		
	75			
139	2090		2090	
1180	960			
1180	960			
71	2175	73		
1600	750	5		
215/55 R16 92V				
215/55 R16 92V				
SCHWARZ				
e9*2007/46*0023*03				
08.10.2010	K	GW892034		

KUS CP
Juni 2027

Landkreis Ammerland
Die Landrätin
Zulassungsbehörde
im Auftrag

Unterschrift: [Signature]

Landkreis Ammerland
Zulassungsbehörde

06.04.2011 9101 ANJ000080
M1 AA
VV1FS5251B2039578 2
VOLVO
F
FS52
FS5251
S60
VOLVO (S)
Fr.z.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Limousine
715/2007*692/2008A
EURO5;A;PI/CI: M, N1 I
Diesel
0002 35A0 1984
STUPE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*

Landkreis Ammerland
Zulassungsbehörde
im Auftrag

Unterschrift: [Signature]

Landkreis Ammerland
Zulassungsbehörde

Abbremsanlage: < Achse 115 227 rechts Funktionsw. Achsenteil [N] fcl Min Ergebnis
Abbremsung 16 % 2. Achse Blockiert 154 167 Links Rechts 76 88,3 1,0
(7) Ergebnis: ohne festgestellte Mängel (OM) 22 21,7 1,0

HU-Plakette
angebracht
(8) nächste HU
Juni 2027

(9) Ihr Prüflingenieur
B. Eng. Christian Penning

CT357001

(10) Entgelt für Fahrzeuguntersuchung - Rechnung
Entgelt Fahrzeuguntersuchung 156,00 EUR
Endsumme netto: 132,77 EUR; 19% USt: 25,23 EUR
Endsumme 158,00 EUR

Der Fahrzeughalter wird informiert und für Rechnung des KUS als in der Rechnung angegeben
USt-Nr.: DE2649005
Entgelt beinhaltet den Aufwand für die Bearbeitung der Unterlagen nach Nr. 1
Nebst VwV Nr. 2021 (Anlage 4.2.2.2)

IMPULF 19.06.2025 EC110013064/CC110013064 Datum: 19.06.2025 Seite 1 von 1

13. CO₂-Emissionen (Kombi/Leistung/Steuerklasse)
 1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektroantrieben
 (Kombi 2) Diesel

	CO ₂ -Emissionen	Kombi/Leistung
Steuerklasse	g/km	g/km
Leistung	g/km	g/km
Kombi/Leistung	g/km	g/km
Leistung, Kombination	g/km	g/km

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektroantrieben
 (Kombi 2)

	CO ₂ -Emissionen	Kombi/Leistung
Leistung	g/km	g/km
Kombi/Leistung	g/km	g/km
Leistung, Kombination	g/km	g/km

2. Reine Elektroantriebe und neuere vollwertige Hybridantriebe
 (Kombi 2)

Elektrische Reichweite

km

Verbrauchswerte

11. NO_x-Faktor und bzw. oder: Durchschnittlicher Verbrauch gemäß Anhang 6 Nummer 1

12. Auswertungen

21/03 R 18 Mix 92V, 71 (16/9)
 21/04 R 17 Mix 92V, 61 (17/5)
 M&S, M&S

21/05 R 17 Mix 92V, 71 (16/9)
 21/06 R 17 Mix 92V, 61 (17/5)

Statische Information

RFF, RFF/Leistungswerte (RFF) hat das
 Fahrzeug ausgerechnet

VOLVO
 Volvo Car Corporation

VOLVO
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESIC

Wahlleistungsfähigkeit

Der Hersteller:
 Volvo Cars
 Volvo Cars Produktion
 Volvo Cars Produktion
 Volvo Cars Produktion

0.1. Fahrzeugtyp (Einzelantrieb oder Mehrantrieb) 01/02/03
 0.2. Typ 01/02/03
 0.3. Variante 01/02/03
 0.4. Fahrzeugtyp 01/02/03
 0.5. Fahrzeugtyp 01/02/03
 0.6. Name und Anzahl der Hersteller 01/02/03

0.7. Fahrzeugtyp und Fahrzeugtyp (Einzelantrieb oder Mehrantrieb) 01/02/03

0.8. Fahrzeugtyp (Einzelantrieb oder Mehrantrieb) 01/02/03

0.9. Name und Anzahl der Hersteller 01/02/03

0.10. Fahrzeugtyp (Einzelantrieb oder Mehrantrieb) 01/02/03

0.11. Name und Anzahl der Hersteller 01/02/03

0.12. Name und Anzahl der Hersteller 01/02/03

0.13. Name und Anzahl der Hersteller 01/02/03

0.14. Name und Anzahl der Hersteller 01/02/03

0.15. Name und Anzahl der Hersteller 01/02/03

0.16. Name und Anzahl der Hersteller 01/02/03

0.17. Name und Anzahl der Hersteller 01/02/03

0.18. Name und Anzahl der Hersteller 01/02/03

0.19. Name und Anzahl der Hersteller 01/02/03

0.20. Name und Anzahl der Hersteller 01/02/03

0.21. Name und Anzahl der Hersteller 01/02/03

0.22. Name und Anzahl der Hersteller 01/02/03

0.23. Name und Anzahl der Hersteller 01/02/03



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer)