



Volkswagen Touran Life

EZ 09/2013 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 300.914km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 27***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran Life [DE - Van5 1.6 TDI EU5, Life, 2013 - 2013]		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1TZEW012552	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 300.914km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 289.168km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2013	Farbe Lila	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 134g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	170 
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	2000 
Motorhaube	130	Heckklappe	150
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- Ablage Tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 4-türig
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattung Comfortline
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling silber eloxiert
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Elliptic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kennzeichenbeleuchtung LED

- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelschlussleuchte
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Stoßfänger lackiert
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Winter-Paket
- Zentralverriegelung
- Multimediabuchse AUX-IN
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennung
- Sitze: Komfortsitz vorn rechts
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzheizung vorn
- Original Fahrzeug Farbe: Black Berry Metallic
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Leseleuchten vorn und hinten
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI DPF
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Antennen-Diversity
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Sitze: Komfortsitz vorn links
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Fernbedienung für Zentralverriegelung



Sonderausstattung

- 3. Sitzreihe (2 Sitze zusätzlich)
- Metallic-Lackierung
- Raucher-Paket
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Navigationsmodul RNS 315 (für Audiosystem RCD 310)
- Multimediabuchse AUX-IN

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











[illegible]

Eintragungen der Werkstatt	
Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch eines Anlag-Motors, Arbeiten an der Wasserpumpe, Umbohrung des feststehenden Service auf ein neues Service).	
Datum: 25.01.2017	km-Stand: 36566
Bemerkungen: Aktion 23R7 A-Motorsteuergerät durchgeführt	AUTOHAUS THIERING Im Birkfeld 10 26835 Hesel 123-21 42 43 04950-933030 Fax 933050
	Stempel des Fachbetriebs
Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)




Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Rost)



Dach (Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)