



Opel Corsa Satellite

EZ 09/2012 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 96.875km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 04***

Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Corsa Satellite [DE - LimS3 1.4 EU5, Satellite ecoFlex Start/Stop, (Facelift) 2011 - 2011]		
Kategorie Kleinwagen	FIN W0L0SDL08C6004263	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 96.875km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 87 PS (64 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.398 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 25.517km	Letzter Service am 02/2016
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2012	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 126g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links



(1 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren

Vorne rechts



(1 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Ölverlust: am Ventildeckel; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Kilometerstand kann abweichen; Laut einliefer 152000km. Tacho zeigt 96875km

Verschleißteile

Bremsanlage	ABS leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	ESP leuchtet;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Elektro-Paket
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 3-türig
- Lenkrad (Leder)
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: STARSILBER/SILVER III
- Rücksitzlehne klappbar
- Seitenairbag vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Geschw.-Überwachung
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 64 kW 16V
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenscheiben hinten (dunkel getönt)

- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- ecoFLEX-Paket



Sonderausstattung

- Funktions-Paket
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Raucher-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











27.09.2012	8035	ALK025773	2	01	64	/6000	173
M1	AF		9999-4040				1713
M0L0S0L08C6004263	9		1488				1163
OPEL				55			
S-D			124	1625		1625	
FP11			865	800			
4A80D5X08CAS			865	800			
COISA			84	3750		72	
OPEL			1000	500	5		
Fz.z.Pris.bef.b. B Sol			185/70R14 88T				
Mehrzweckfahrzeug			185/70R14 88T				
715/2007*566/2011							
EUROS J:PR/CT; M. N1.1			GRAU		77-		
Benzin			01*2001/116*0379*19				
8001	3510	1398	16.08.11			K	GH8999973
F.1/F.2:bei Anhängelbetrieb 1665*7,2/8.2:bei Anhängelbet							
rieb 855*200. 680. GEN.d.zuges max. 2590 kg bis 12% St							
eig.*5.1:885.5-P1 *MM.AHR 11. EGTG*							

Eintragungsbescheinigung

Diese Bescheinigung nicht im Fahrzeug

27.09.2012

08.12.2021

22.11.2023

GH099973

Die bisherige ZH1 0268319 wurde entwertet und zurückgegeben.

Servicebestätigung

☒ Zwischen- ☐ Hauptservice
Datum: 07.05.2019 Uhr: 09:24

Kunde: 235377

Modell: Opel Corsa 1.4

Kategorie: Opel 1 ☐ Opel 2 ☐
 GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
 ACEA A3 ☐ B4 ☐

Viskosität: 5 W 30

Gehörschutz, Kühlflüssigkeit: ☐ Nein

Serviceleistungen:

☒ Batterie (Schlüssel)	☒ Batterie (Schlüssel)
☒ Innenraumluftfilter	☒ Innenraumluftfilter
☒ Luftfilterersatz	☒ Luftfilterersatz
☒ Kettenspannen	☒ Kettenspannen
☒ Zahnriemen	☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter	☒ Kraftstofffilter
☒ Getriebeöl	☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit	☒ Bremsflüssigkeit
☒ Reifenprüfung	☒ Reifenprüfung
☒ Bremsbeläge vorprüfen	☒ Bremsbeläge vorprüfen
☒ Zündkerzen	☒ Zündkerzen
☒ Kühlmittel	☒ Kühlmittel

Automatischer Opel Service Partner
 Stempel und Unterschrift: [Signature]

GmbH & Co. KG
 Langenfelder Str. 12
 06390 Köthen
 Tel. 03496/5098578



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Verformung, Kratzer)




Beifahrertür (Lackschaden, Verformung, Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung)