



Opel Zafira Innovation

EZ 02/2014 | Van | Benzin | Automatikgetriebe | 115.801km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 34***

Fahrzeug aufgenommen am: 14.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Zafira Innovation [DE - Van5 1.6 SIDI Turbo EU5, Innovation AT, 2012 - 2014]		
Kategorie Van	FIN W0LPE9EZ3E2047979	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 115.801km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 70.331km	Letzter Service am 05/2021
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 171g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 7.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	230 
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	1701 	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Fernbedienung für die Standheizung war zum Zeitpunkt der Bewertung nicht vorhanden.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Kopfstützen vorn
- Ambiente-Beleuchtung Dachhimmel
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Audio-Navigationssystem Navi 650
- Automatische Umluft-Control
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Dachreling silber
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent
- 6 Lautsprecher
- Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe / schwarz hochglänzend
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Bremsassistent
- Dachantenne
- Doppeltonfanfare
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent
- Farbdisplay (CID)

• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
• Feststellbremse elektrisch	• Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe Automatik - mit ActiveSelect (6-Stufen)
• Heckleuchten LED	• Heckscheibenwischer
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Instrumente mit transluzenter Hintergrundbeleuchtung
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
• Laderaumabdeckung	• Lenkrad (Leder 3-Speichen)
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Leseleuchten im Fond
• Leseleuchten vorn (2)	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Mittelkonsole FlexRail	• Motor 1,6 Ltr. - 125 kW 16V SIDI Turbo
• Nebelscheinwerfer	• Nebelschlussleuchte
• Original Fahrzeug Farbe: Karbonschw GraphitSchw Midnigh	• Reifen 225/50 R17 ..V
• Rücksitzlehne geteilt (35:30:35)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
• Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor	• Sicht-Paket
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzausstattung: Sitzsystem Lounge
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• USB-Schnittstelle	• Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	• Wärmeschutzverglasung
• Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) ohne Werkzeug	• Dachspoiler
• Ergonomiesitz vorn links	• Ergonomiesitz vorn links/rechts
• Frontspoilerlippe	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Gepäckraumbodenmatte zusätzlich	• Heckschürzenlippe
• Komfort-Paket	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad heizbar
• Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	• OPC-Line-Paket 1
• Parkpilotsystem vorn und hinten	• Reserverad als Notrad
• Rückfahrkamera	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz-Funktions-Paket Fahrer	• Sitzausstattung: 5-Sitzer
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lace / Atlantis	• Sitzheizung vorn
• Sitzneigungsverstellung vorn links	• Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten

- | | |
|--------------------|---|
| • Standheizung | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Textilfussmatten | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Servicebestätigung

Service: ☐ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion

Datum: 16.11.15 km: 49345

Motoröl: ☐ dexos 1 ☐ dexos 2 ☒ dexos 2 ☒

Klassen: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒ dexos 2 ☒

GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐

ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 5 W 30

Gefährdungs-Kühlmitteltemperatur: 25 °C

Ja Nein

☐ Batterie (Funktionstest)

☐ Innenraumklima

☐ Luftfilterwechsel

☐ Kollisionsbremse

☐ Zahnriemen

☐ Kraftstofffilter

☐ Getrieböl

☐ Bremsflüssigkeit

☐ Bremsbeläge vorwischen

☐ Zündkerzen

☐ Kühlmittel

REIB

Autoshaus Bad Endbach

Frankfurt am Main, Co. AG

35075 Gladenbach-Erdhausen

Tel.: 06462 1507 Fax: 06462 7716

www.KFZ-RUSS.de



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)