



Hyundai i30 Classic

EZ 01/2013 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 159.711km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 44***

Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung i30 Classic [DE - Kb5 1.4 EU5, Classic, 2012 - 2015]		
Kategorie Kombi	FIN TMAD281AAEJ020239	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 159.711km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 99 PS (73 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.396 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 47.220km	Letzter Service am 07/2017
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2013	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 154g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	90
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	105	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagebox / Stauraum unter Kofferraumboden
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dachreling
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistentz-System: Berganfahrhilfe
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Licht-aus-Automatik
- Nebelscheinwerfer
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel lackiert
- Bordcomputer
- Brillenhalter im Dachhimmel integriert
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kühlergrill Wagenfarbe
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,4 Ltr. - 73 kW KAT
- Original Fahrzeug Farbe: AQUA BLUE

- | | |
|--|------------------------------------|
| • Reifen-Reparaturkit | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenaufprallschutz | • Servolenkung |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sonnenblenden mit Spiegel |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht LED |
| • Traktionskontrolle (TCS) | • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| • 6 Lautsprecher | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Bluetooth-Schnittstelle | • Einparkhilfe hinten |
| • Funktions-Paket | • Hochtöner |
| • Metallic-Lackierung | • Mittelarmlehne vorn |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











31.01.2013	1349	ACU00005	6	02	01	0073/05500	180
M1	AC			04485--		1780--	
TMAD281AAEJ020239	5			1500--		001288-001421	
HYUNDAI					00060		
GDH				0145	001820	001820	
F5P11				00960	01050		
M61B21				00960	01050		
				079	03750	073	
I 30				01200	0600	005	
HYUNDAI MOTOR (CZ)				195/65R15 91H			
FZ.2.PERS.BEF.B. 8 SPL.				195/65R15 91H			
KOMBILIMOUSINE							
715/2007*566/2011J						5	
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I				e11*2007/46*0337*03			
BENZIN				28.09.2012	K	ED054833	
0001	35J0	01396					
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 31.01.2013*							

2023

DEKRA

nächste HU

2022

28.07.2026

Außer Betrieb gesetzt am: 28.07.2026

2024

DEKRA

nächste HU

2024

www.dekra.de

Die Zulassung muss vorgelegt werden

28.07.2026

28.07.2026

28.07.2026

28.07.2026

2023

DEKRA

nächste HU

2022

28.07.2026

Außer Betrieb gesetzt am: 28.07.2026

2024

DEKRA

nächste HU

2024

www.dekra.de

Die Zulassung muss vorgelegt werden

28.07.2026

28.07.2026

28.07.2026

28.07.2026



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Motorhaube (Lackschaden)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)




Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)




Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschleiß)