



Mercedes-Benz 116 CDI RWD lang PRO

EZ 11/2024 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 21.132km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 90***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 116 CDI RWD lang PRO [DE - Ka4 116 CDI EU6e, RWD lang Pro, (Facelift 2) 2024 - 2026]		
Kategorie Kastenwagen	FIN W1VVLBEZ6S4467301	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 21.132km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2025 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.950 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6e	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2024	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 185g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	155	Seitenteil hinten rechts	155
Motorhaube	120	Heckklappe	130
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Defekt; Batterieleuchte an;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Andere: Laut Einlieferer Vorderachse gebrochen;



Serienausstattung

- 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- BlueEfficiency-Paket
- Drehzahlmesser
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Generator 250 A
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Laderaumtrennwand durchgehend
- Lenkrad mit Multifunktion
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fensterheber elektr. mit Komfortschließung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 210 km/h
- Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear)
- Handschuhfach abschließbar
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Komfortschließung
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Leuchtweitenregelung

• LKW-Zulassung	• Mercedes-Benz Notrufsystem
• Modellpflege (2) mit Code	• Motor 2,0 Ltr. - 120 kW CDI KAT
• Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25")	• Pro
• Radstand 3200 mm	• Radvollabdeckung
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rückfahrkamera
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
• Servolenkung elektro-mechanisch	• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Caluma
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Sitztiefenverstellung	• Start/Stop-Anlage Motor
• Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus	• Vlies-Batterie 92 Ah
• Wartungsintervall-Anzeige Assyst	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung	• Zul. Gesamtgewicht 2,80 t
• Zweiwege Lautsprecher vorn	• Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS



Sonderausstattung

• Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Diebstahl-Warnanlage Innenraumabsicherung Abschleppschutz und Akkuhorn	• Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationssystem Live Traffic
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Hecktür ohne Verglasung (Öffnungswinkel 270 Grad)
• Holzfussboden im Laderaum	• Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum
• Navigationssystem für Multimediasystem MBUX	• Park-Paket
• Reserverad mit Wagenheber	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz als Zweiersitz
• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Sperrholz	• Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Brüstungsgurt


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Beifahrertür (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Verformung, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)