



Volkswagen Passat Comfortline BMT/Start-Stopp

EZ 12/2016 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 236.839km
Besteuerung: Differenzbesteuer (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Passat Comfortline BMT/Start-Stopp [DE - Lim4 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6, Comfortline, 2014 - 2019]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ3CZHE109000	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 236.839km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 215.780km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 111g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	120	Heckklappe	140
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Parksensoren vorne lose; Wildschaden Greifvogel

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	• Ablagetasche an Vordersitzlehnen
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Anzeige für Waschwasserstand
• Ausstattung Comfortline	• Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
• Außenspiegel asphärisch, links	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Außenspiegel lackiert	• Außentemperaturanzeige
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Bremsassistent
• Chrom-Paket (1)	• Chromleisten an Seitenfenstern
• Dachhimmel, weiß (St. Tropez)	• Doppeltonhorn
• Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Einstiegsleuchten in den Türen vorn LED	• Elektron. Differentialsperre (EDS)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	• Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
• Fensterheber elektrisch vorn und hinten	• Fernentriegelung Heckklappe

• Frontscheibe Verbundglas getönt	• Fußmatten Textil
• Gepäckraumbeleuchtung	• Getriebe 6-Gang
• Heckleuchten LED	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamond Silver
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 4-türig	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Keyless-Start	• Kindersicherung im Fahrgastraum
• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar	• Lendenwirbelstützen vorn
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
• Multifunktionsanzeige Plus	• Multimediabuchse AUX-IN
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Nebelschlussleuchte
• Parkbremse elektrisch	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
• Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sitze: Komfortsitze vorn
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Tagfahrlicht
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Türschutzleisten unten in Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Außenspiegel mit Abblendautomatik, links	• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Fußraumbeleuchtung vorn LED	• Leseleuchten vorn und hinten LED
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar	• Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
• Original Fahrzeug Farbe: TUNGSTEN SILVER	



Sonderausstattung

• Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)	• Fahrassistenten-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)
• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen	• Metallic-Lackierung
• Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)	• Raucher-Paket
• Rückfahrkamera (Rear View)	• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
• Winter-Paket	• Antennen-Diversity

- | | |
|--|---|
| • Audiosystem: CD-Player | • Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle |
| • Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon | • Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion |
| • Fondbedienung Klimaanlage | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Sitzheizung vorn | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabeinspektion im Auftrag der... Datum der Auslieferung/Erstzulassung:...

Service-Nachweis 1

1.1 / 1.2 Durchgeführte Service-Events

1.3 / 1.4 Inspektion

1.5 / 1.6 mit Motorölwechsel

1.7 / 1.8 mit erweiterten Inspektionsumfängen

1.9 / 1.10 Langfristige Motorölverwendung

1.11 / 1.12 Korrosion- und Rostschutzbehandlung der Fahrzeugkarosserie

1.13 / 1.14 Prüfung der Schwenkverstellung der Seitenscheiben

1.15 / 1.16 Reparaturschulung

1.17 / 1.18 Kundenwunsch (nach Auftragsbestätigung)

Service durchgeführt am: **22.08.2018**

bei km-Stand: **22.720**

Rechnungsnummer: **104903021/1**

Service durchgeführt von: **Autohaus Gebr. Schwarte**

Autohaus Gebr. Schwarte
Leer GmbH
Häuserstr. 78
26780 Leer
Tel.: 0491 67777-7
www.autohaus-schwarte.de

Stempel des Volkswagen Partners

1.19 / 1.20 Zusätzliche Service-Events

1.21 / 1.22 Service-Intervall-Anzeige

1.23 / 1.24 am (Datum):

1.25 / 1.26 oder

1.27 / 1.28 bei (km-Stand):

1.29 / 1.30 Mängel festgestellt?

1.31 / 1.32 Beschreibung der Mängel:

1.33 / 1.34

1.35 / 1.36

1.37 / 1.38

1.39 / 1.40

1.41 / 1.42

1.43 / 1.44

1.45 / 1.46

1.47 / 1.48

1.49 / 1.50

1.51 / 1.52

1.53 / 1.54

1.55 / 1.56

1.57 / 1.58

1.59 / 1.60

1.61 / 1.62

1.63 / 1.64

1.65 / 1.66

1.67 / 1.68

1.69 / 1.70

1.71 / 1.72

1.73 / 1.74

1.75 / 1.76

1.77 / 1.78

1.79 / 1.80

1.81 / 1.82

1.83 / 1.84

1.85 / 1.86

1.87 / 1.88

1.89 / 1.90

1.91 / 1.92

1.93 / 1.94

1.95 / 1.96

1.97 / 1.98

1.99 / 1.100

Service-Nachweis 2

1.1 / 1.2 Durchgeführte Service-Events

1.3 / 1.4 Inspektion

1.5 / 1.6 mit Motorölwechsel

1.7 / 1.8 mit erweiterten Inspektionsumfängen

1.9 / 1.10 Langfristige Motorölverwendung

1.11 / 1.12 Korrosion- und Rostschutzbehandlung der Fahrzeugkarosserie

1.13 / 1.14 Prüfung der Schwenkverstellung der Seitenscheiben

1.15 / 1.16 Reparaturschulung

1.17 / 1.18 Kundenwunsch (nach Auftragsbestätigung)

Service durchgeführt am: **22.09.2015**

bei km-Stand: **203.110**

Rechnungsnummer: **54715**

Service durchgeführt von: **Kfz-Meister-Fachbetrieb Axel Göttsche**

Kfz-Meister-Fachbetrieb
Axel Göttsche
Klosterstr. 4
26600 Buxtehude

Stempel des Volkswagen Partners

1.19 / 1.20 Zusätzliche Service-Events

1.21 / 1.22 Service-Intervall-Anzeige

1.23 / 1.24 am (Datum):

1.25 / 1.26 oder

1.27 / 1.28 bei (km-Stand):

1.29 / 1.30 Mängel festgestellt?

1.31 / 1.32 Beschreibung der Mängel:

1.33 / 1.34

1.35 / 1.36

1.37 / 1.38

1.39 / 1.40

1.41 / 1.42

1.43 / 1.44

1.45 / 1.46

1.47 / 1.48

1.49 / 1.50

1.51 / 1.52

1.53 / 1.54

1.55 / 1.56

1.57 / 1.58

1.59 / 1.60

1.61 / 1.62

1.63 / 1.64

1.65 / 1.66

1.67 / 1.68

1.69 / 1.70

1.71 / 1.72

1.73 / 1.74

1.75 / 1.76

1.77 / 1.78

1.79 / 1.80

1.81 / 1.82

1.83 / 1.84

1.85 / 1.86

1.87 / 1.88

1.89 / 1.90

1.91 / 1.92

1.93 / 1.94

1.95 / 1.96

1.97 / 1.98

1.99 / 1.100

Service-Nachweis 3

1.1 / 1.2 Durchgeführte Service-Events

1.3 / 1.4 Inspektion

1.5 / 1.6 mit Motorölwechsel

1.7 / 1.8 mit erweiterten Inspektionsumfängen

1.9 / 1.10 Langfristige Motorölverwendung

1.11 / 1.12 Korrosion- und Rostschutzbehandlung der Fahrzeugkarosserie

1.13 / 1.14 Prüfung der Schwenkverstellung der Seitenscheiben

1.15 / 1.16 Reparaturschulung

1.17 / 1.18 Kundenwunsch (nach Auftragsbestätigung)

Service durchgeführt am: **01.08.25**

bei km-Stand: **245780**

Rechnungsnummer: **210825**

Service durchgeführt von: **Kfz-Meister-Fachbetrieb Axel Göttsche**

Kfz-Meister-Fachbetrieb
Axel Göttsche
Klosterstr. 4
26600 Buxtehude

Stempel des Volkswagen Partners

1.19 / 1.20 Zusätzliche Service-Events

1.21 / 1.22 Service-Intervall-Anzeige

1.23 / 1.24 am (Datum):

1.25 / 1.26 oder

1.27 / 1.28 bei (km-Stand):

1.29 / 1.30 Mängel festgestellt?

1.31 / 1.32 Beschreibung der Mängel:

1.33 / 1.34

1.35 / 1.36

1.37 / 1.38

1.39 / 1.40

1.41 / 1.42

1.43 / 1.44

1.45 / 1.46

1.47 / 1.48

1.49 / 1.50

1.51 / 1.52

1.53 / 1.54

1.55 / 1.56

1.57 / 1.58

1.59 / 1.60

1.61 / 1.62

1.63 / 1.64

1.65 / 1.66

1.67 / 1.68

1.69 / 1.70

1.71 / 1.72

1.73 / 1.74

1.75 / 1.76

1.77 / 1.78

1.79 / 1.80

1.81 / 1.82

1.83 / 1.84

1.85 / 1.86

1.87 / 1.88

1.89 / 1.90


1.91 / 1.92

1.93 / 1.94

1.95 / 1.96

1.97 / 1.98

1.99 / 1.100



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden)



Heckklappe (Rost, Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Rost, Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Rost, Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)