



Mercedes-Benz C 220 CDI BlueEfficiency

EZ 08/2011 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 199.184km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 77***

Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 220 CDI BlueEfficiency [DE - Lim4 C 220 CDI EU5, Avantgarde DPF BlueEfficiency, 2011 - 2013]		
Kategorie Limousine	FIN WDD2040021A600972	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 199.184km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 111.466km	Letzter Service am 03/2019
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2011	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 6	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 160g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)

Kratzer,
Kerben



(2 mm)

Kratzer,
Kerben



(4 mm)

Kratzer,
Kerben



(4 mm)

Kratzer,
Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	905 
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	110	Heckklappe	205 
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 4-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Reifendruckwarner
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Verglasung getönt
- Wärmeschutzverglasung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistentz-System: Berganfahrhilfe
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Motor 2,1 Ltr. - 125 kW CDI KAT
- Reiserechner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung

- | | |
|---|--|
| • Licht-Paket | • Außenspiegel mit Umfeldleuchte |
| • Nebelscheinwerfer | • Tagfahrlicht |
| • Innenausstattung: Zierteile Aluminium | • Mittelarmlehne hinten mit Fach |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico | • Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion |
| • Tempomat | • Original Fahrzeug Farbe: MAGNETITSCHWARZ |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND | • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System) |
| • Fußmatten Velours | • Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch) |
| • Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3) | • Metallic-Lackierung |
| • Parameterlenkung | • Parktronic-System PTS (vorn und hinten) |
| • PRE-SAFE-System | • Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung |
| • Scheibenwaschanlage beheizt | • Sitzheizung vorn |
| • Spiegel-Paket | • Tagfahrlicht LED |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Schweller rechts (Kratzer, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)