



Ford Fiesta Trend

EZ 01/2013 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 138.633km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 73***

Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Fiesta Trend [DE - LimS3 1.25 EU5, Trend, 2012 - 2015]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WF0CXXGAKCDJ19504	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 138.633km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 60 PS (44 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.242 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 10.545km	Letzter Service am 02/2013
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2013	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 123g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	160	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	150	Heckklappe	160
Dach	160		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Kühflüssigkeit Leuchte aktiv; Unrunder Lauf;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Gurtstraffer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 3-türig
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Motor 1,25 Ltr. - 44 kW 16V KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Servolenkung elektrisch
- Start/Stop-Anlage
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antischlupfregelung (ASR) + ABS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe

- Tagfahrlicht
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)



Sonderausstattung


- 6 Lautsprecher
- Audiobedienung am Lenkrad
- Cool & Sound-Paket
- Sonderlackierung Frost-Weiß
- AUX-IN-Anschluss
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Multi-Funktions-Display
- Klimaanlage
- USB-Anschluss

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











30.01.2013 8566 A00000298
MI AB
WFOCKENHARDT19504 8
FORD
JAB
STJBIC
SASCAR
Flanta
FORD (D)
Fr.z.Bers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
715/2807459/2012J
EURO5-JAB/CLII N. MI I
Benzin
0001 3530 01242
F.1/F.2:1575 U. 7.2/8.2:850 R. ANHÄNGERTRIEB*WW. ANK. L.
T.ROT*TECHN. ZUL. GES. MASSE D. ZUGKOMBINATION: 2025*0.1:9
84 BIS 88 STRIG.*TECHN. ZUL. GES. MASSE D. ZUGKOMBINATION:
2425 BIS 81 STRIG.*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 30.01.20
13*

02. 01 0044/06000 132	03969-24096 --1709	1443-1495 001045--
0120 00050	00850 00785 001525	00850 00785
078 03750 070	00500 0500	005
175/65 R14 82 T	175/65 R14 82 T	
mmis	49*2001/116*0049*12	0
23.10.2012	X	88065124

05.2020 17.01.2019

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil I

05.2020 17.01.2019

0001 3530 01242

F.1/F.2:1575 U. 7.2/8.2:850 R. ANHÄNGERTRIEB*WW. ANK. L.
T.ROT*TECHN. ZUL. GES. MASSE D. ZUGKOMBINATION: 2025*0.1:9
84 BIS 88 STRIG.*TECHN. ZUL. GES. MASSE D. ZUGKOMBINATION:
2425 BIS 81 STRIG.*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 30.01.20
13*

Bericht von Ablieferungs-Inspektion und Wartung

26.2.23
10545

Autobahn Station GmbH
Postfach 30, 74111 Stuttgart



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Fahrtür (Lackschaden, Delle, Rost)



Fahrtür (Lackschaden, Delle, Rost)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Verformung, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Verformung, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Verformung, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Heckklappe (Verformung)



Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)