



Ford Fiesta Titanium

EZ 11/2016 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 128.168km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 70***

Fahrzeug aufgenommen am: 12.01.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Fiesta Titanium [DE - LimS5 1.0 EcoBoost EU6, Titanium Start/Stopp, 2015 - 2017]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WF0DXXGAKDGS30293	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 128.168km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 kW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 78.171km	Letzter Service am 03/2022
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 99g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Felgen haben Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	160
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	170	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Kühlfunktion aufgrund niedriger Außentemperaturen nicht prüfbar.;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antischlupfregelung (ASR) + ABS
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter vorn
- Heckklappengriff verchromt
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Leseleuchte vorn
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Stoff
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fensterrahmen mit Chromblenden (Chromblendensatz)
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT
- Projektor-Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer Projektionslinsen-Design

- | | |
|---|--|
| • Servolenkung elektrisch | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Start/Stop-Anlage | • Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor |
| • Zusatzheizung | • Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung |
| • Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent | • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder) |
| • Knieairbag Fahrerseite | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten | • Seitenairbag vorn |
| • 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten | • Gurtstraffer |
| • Mittelkonsole mit Armlehne | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Tagfahrlicht LED |
| • Original Fahrzeug Farbe: Iridium-Schwarz Metallic | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Cool & Sound-Paket 3 | • Easy-Driver-Paket |
| • Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Lackierung Iridium Schwarz Mica | • Winter-Paket |
| • Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC (Monochrom / grafikfähig) | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • 6 Lautsprecher | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle |
| • AUX-IN-Anschluss | • USB-Anschluss |
| • Klimaautomatik | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Frontscheibe heizbar |
| • Sitzheizung vorn | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Allgemein Innen (Verschleiß, Verschmutzung)



Allgemein Innen (Verschleiß, Verschmutzung)



Allgemein Innen (Verschleiß, Verschmutzung)