



Volkswagen Polo United

EZ 04/2008 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 103.177km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 27***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Polo United [DE - LimS5 1.2 EU4, United, 2007 - 2009]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZ9NZ8B044262	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 103.177km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 60 PS (44 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.198 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 96.040km	Letzter Service am 05/2024
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2008	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 138g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)
Kratzer

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)
Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	100	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem RCD 200 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Ausstattungs-Paket: Color
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachantenne
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 4-türig
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lautsprecher (4)
- Lenkrad (Leder)

- | | |
|--|---|
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung | • Motor 1,2 Ltr. - 44 kW |
| • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer | • Nebelscheinwerfer integriert |
| • Nebelschlussleuchte | • Original Fahrzeug Farbe: BLACKMAGIC |
| • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) | • Rücksitzbank / Lehne geteilt |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheibenwischer mit Intervallschaltung | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenschutzleisten Wagenfarbe | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Winter-Paket | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|-------------------------------|
| • Perleffekt-Lackierung | • Raucher-Paket |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitze vorn höhenverstellbar |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









07.04.2008

31077 (Stunde)
Landkreis Siehe
Die Langzeit
(in Aufzug)

HA 441780

VOLKSWAGEN VW
194
AUSBAUSTAT
MSP/MSZ/MSN/MSO
VOLVO
VOLKSWAGEN VW
0007
WVWZZZ9ZMB04000
M1
P23 Parklatz 11. Stk
Sonderausstattung
RST
1198
Stange
W120011181017423
K

Landkreis Siehe
Die Langzeit
in Aufzug
27.04.2008

BRUNO UMS AUTO

Haft 1.1 Serviceplan

Service-Maßnahme 9

Überprüft wurde:

Service-Maßnahme	in	von	Zustandsetzt	Werkstoff	in	von
Ölwechsel-Service	☒		ATP			
Intervall-Service	☒		ATP-Ölwechsel			
Inspektions-Service	☒		ATP			
Benötigte Wartung	☒		ATP			
LongLife-Motorenöl	☒		ATP			
Datum:	6.05.24					
km-Stand:	16040					
Rechnungsnummer:						
Reparaturantrag:	☒					
Service durchgeführt von:						

BRUNO UMS AUTO

Haft 1.1 Serviceplan

Service-Maßnahme 10

Überprüft wurde:

Service-Maßnahme	in	von	Zustandsetzt	Werkstoff	in	von
Ölwechsel-Service	☒		ATP			
Intervall-Service	☒		ATP-Ölwechsel			
Inspektions-Service	☒		ATP			
Benötigte Wartung	☒		ATP			
LongLife-Motorenöl	☒		ATP			
Datum:						
km-Stand:						
Rechnungsnummer:						
Reparaturantrag:	☒					
Service durchgeführt von:						

BRUNO UMS AUTO

Haft 1.1 Serviceplan

Service-Maßnahme 8

Überprüft wurde:

Service-Maßnahme	in	von	Zustandsetzt	Werkstoff	in	von
Ölwechsel-Service	☒		ATP			
Intervall-Service	☒		ATP-Ölwechsel			
Inspektions-Service	☒		ATP			
Benötigte Wartung	☒		ATP			
LongLife-Motorenöl	☒		ATP			
Datum:	04.04.2023					
km-Stand:	10484					
Rechnungsnummer:						
Reparaturantrag:	☒					
Service durchgeführt von:						

BRUNO UMS AUTO

Haft 1.1 Serviceplan

Service-Maßnahme 9

Überprüft wurde:

Service-Maßnahme	in	von	Zustandsetzt	Werkstoff	in	von
Ölwechsel-Service	☒		ATP			
Intervall-Service	☒		ATP-Ölwechsel			
Inspektions-Service	☒		ATP			
Benötigte Wartung	☒		ATP			
LongLife-Motorenöl	☒		ATP			
Datum:						
km-Stand:						
Rechnungsnummer:						
Reparaturantrag:	☒					
Service durchgeführt von:						

BRUNO UMS AUTO

Fahrzeugdatenträger

807 VWZ: 9N28004202

PN30 U4

POLD A04

44 2U MSF

BBM-

LEPZ

AN

15

WAL BXX CSX ODC HAN - 1P 234

WBA 1AT 3FS 1M1 11C 114 300 174

SUI G01

1NB 1LH 3FA 107 000

4UW 4X1 102 102 012 010

8RE 1AD 829 048

1UR 110 018

1014 0-8 0-0 0-0

WICHTIG!

Garantie und Kulanzan-

sprache nur bei regelmäßiger

Wartung in einem autor-

isierten VW-Audi Betri-



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)