



BMW 435 d xDrive Luxury Line

EZ 05/2017 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 149.480km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 33***

Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 435 d xDrive Luxury Line [DE - LimS5 435 d EU6, xDrive Luxury Line, (Facelift) 2017 - 2019]		
Kategorie Limousine	FIN WBA4L31080BC00945	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 149.480km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 313 PS (230 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.993 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 84.847km	Letzter Service am 01/2021
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 150g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Kratzer,
Rost



(3 mm)

Kratzer,
Kerben, Rost



(3 mm)



(3 mm)

Rost

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	140
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden
- Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe heizbar
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumbeleuchtung
- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel heizbar
- Bordcomputer
- Bremsenergieerückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dach Wagenfarbe
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)

- | | |
|---|---|
| • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion | • Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen) |
| • Getränkehalter | • Heckklappenbetätigung automatisch |
| • Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Pearl Glossy Chrome | • Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz Fineline mit Akzentleiste |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| • Karosserie: 4-türig | • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control |
| • Kopf-Airbag-System hinten | • Kopf-Airbag-System vorn |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar |
| • Leseleuchten hinten | • Leseleuchten vorn |
| • Licht- und Regensensor | • Licht-Paket |
| • Luftauslass (Air Breather) Chrom | • Lufteinlassblende Chrom |
| • Luxury Line | • Mittelarmlehne hinten |
| • Modellpflege | • Motor 3,0 Ltr. - 230 kW Turbodiesel |
| • Nebelscheinwerfer LED | • Nichtraucher-Paket |
| • Original Fahrzeug Farbe: MINERALGRAU | • Personalisierungssystem (Personal Profile) |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schaltpunktanzeige | • Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt |
| • Seitenairbag vorn | • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices |
| • Servolenkung Servotronic | • Sitzausstattung: 5-Sitzer |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory) | • Sitzheizung vorn |
| • Sport Line | • Sportsitze vorn |
| • Start-Stop-Knopf | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Warndreieck | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Alarmanlage | • Audio-Navigationssystem Professional |
| • Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig) | • Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services |
| • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik | • DAB-Tuner (Radioempfang digital) |
| • Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual) | • Einstiegsleisten mit Schriftzug BMW Individual |
| • Exterieurumfänge Wagenfarbe | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Fahrassistenz-System: Park-Assistent | • Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige |
| • Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem | • Farbmonitor (8,8 Zoll) |
| • Fzg. ohne Modell-Schriftzug | • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion | • Head-up-Display |
| • Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging) | • Innenausstattung: Erweiterte Lederausstattung Individual Merino |

• Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz Nussbaumwurzel	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Innovations-Paket	• Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
• Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)	• Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
• Lenkrad (Leder M-Technic)	• Lenkrad heizbar
• Metallic-Lackierung	• Navigations-Paket ConnectedDrive
• Nebelscheinwerfer LED	• Paketkombination: Business-Paket in Verbindung mit Navigations-Paket ConnectedDrive
• Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten	• Rückfahrkamera
• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung	• Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
• Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)	• Service-System: Concierge Services
• Service-System: ConnectedDrive Services	• Service-System: Online Entertainment
• Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)	• Service-System: Remote Services
• Servolenkung Servotronic	• Sicherheitssystem Active Protection
• Sitzheizung vorn	• Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
• Sound-System Harman-Kardon	• Sport-Fahrwerk (mit adaptivem Dämpfersystem)
• Sprachbediensystem	• Surround-Kamerasystem (Surround View)
• Variable Sportlenkung	• WLAN-Hotspot

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















29.05.2017	0005	BMW000402	2	2	230/4400	250
M1	AA		4640		1825	
WBA4L31080BC00945	9		1404		1775	
BMW			75			
3C			150	2260	2260	
4L31			1060	1230		
6A250000			1060	1230		
			78	3300	69	
435D XDRIVE			1800	750	5	
BAYER.MOT.WERKE-BMW			225/50 R17 94W			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			225/50 R17 94W			
Limousine						
715/2007*2015/45W			GRAU		7	
EURO6;W/PI/CI: M, N1 Y			el*2007/46*0316*17			
Diesel			24.01.2017	K	FA103070	
0002	36WD	2993				
7.2/8.2: +115 B.ANHÄNGERBETRIEB *WW.AHK LT.EGTS *BEI 20° BERE						
IFUNG KEIN ANHÄNGERBETRIEB MÖGLICH *DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE						
E: 29.05.2017*						

Strom-Verbrauch
Der Stromverbrauch (l/100km) beträgt 18,25 (kombiniert).
Bei voller Zuladung (Gesamtgewicht 2000 kg) beträgt der Verbrauch 22,60 (kombiniert).

Strom-Verbrauch
Der Stromverbrauch (l/100km) beträgt 18,25 (kombiniert).
Bei voller Zuladung (Gesamtgewicht 2000 kg) beträgt der Verbrauch 22,60 (kombiniert).

Strom-Verbrauch
Der Stromverbrauch (l/100km) beträgt 18,25 (kombiniert).
Bei voller Zuladung (Gesamtgewicht 2000 kg) beträgt der Verbrauch 22,60 (kombiniert).

Vom 08.08.2025, 08:33
HU-Prüfung: SP3K5ka 2015 D Stuttgart
Seite 1 von 2

Nächste HU fällig August 2027

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

(1) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiederanmeldung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.

(2) Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im August 2027.

(3) DEKRA
Ihr Prüflingenieur
B.Sc. Sascha Harde
steu@dekra.de

Mit freundlichen Grüßen
Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.



Anmeldung zum kostenlosen wiederkehrenden HD-Erinnerungs-Service:
dekra.de/erinnern
Ihre ID: R2MK-FK4P
Wir erinnern Sie gerne an Ihre nächsten Hauptuntersuchungen.

Messwerte

Achse	BAA	BAA				FBA						
		re.	B	Ant	Ant min	li.	re.	B	Ant	Ant min		
1	251	248	32,0	33,2	69,4	65,1	248	252	32,0	33,2	69,4	65,1
2	208	219	68,0	30,8	31,6	23,9	248	252	68,0	30,8	31,6	23,9

Abbremsung

Erstendaten Stand: 4.28.4-2



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Rad (Kratzer, Rost)



Rad (Kratzer, Kerben, Rost)



Rad (Kratzer, Kerben, Rost)



Rad (Kratzer, Kerben, Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Verformung, Kratzer)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)