



Volkswagen Multivan (ST)

VIN	WV2ZZZST6SH035818	Anzahl der Türen	5
Motorart	Diesel	Anzahl der Sitze	7
Leistung	110 kW	Kraftstoff	Diesel
PS	150 PS	Emissionsklasse	6E
Hubraum	1.968 ccm	Nächste HU	07/2028
Getriebeart	7-Gang automatisch	Verkehrssicher	Ja
HSN/TSN	0603/CQJ,0603/CVC	Laufleistung	31.677 km
Lackierung	Monosilber Metallic Perleffekt (2-Erstzulassung Schicht)	Nächste HU	07/2028
Innenraum	Grau / Stoff		
Vorbesitzer	1		

Besichtigung

Datum

20.08.2026 - 14:52 Uhr

Zustand

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.

Ausstattung

Serienausstattung

- | | |
|---|--|
| ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar | ✓ Longlife-Service |
| ✓ Anti-Blockier-System (ABS) | ✓ Luftausströmer im Fond |
| ✓ Antriebsart: Frontantrieb | ✓ Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light) |
| ✓ Audiosystem Ready 2 Discover (Touchscreen-Farbdisplay 10", inkl. Streaming & Internet) | ✓ Mobile Online Dienste App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto) |
| ✓ Ausführung: Life | ✓ Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus |
| ✓ Ausführung: Multivan | ✓ Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI |
| ✓ Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar | ✓ Multimedia-Schnittstelle 2 x USB vorn und 4 x USB-Ladeanschluß |
| ✓ Außenspiegel konvex, links | ✓ Fahrgastraum (Typ C) |
| ✓ Außenspiegel konvex, rechts | ✓ Nichtraucher-Paket |
| ✓ Außenspiegel schwarz lackiert | ✓ Notrufsystem |
| ✓ Batterie 68 Ah | ✓ Radioempfang digital (DAB+) |
| ✓ Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert | ✓ Radstand 3124 mm |
| ✓ Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Teppich | ✓ Regensensor |
| ✓ Bremsbelagverschleissanzeige | ✓ Reifen 235/50 R18 ... H |
| ✓ Bremssscheiben hinten 16" (300 mm x 14 mm) | ✓ Reifenkontroll-Anzeige |
| ✓ Dach schwarz lackiert | ✓ Rußpartikelfilter |
| ✓ Dekor-/Zierfolie Edition (Heckklappe und Schweller) | ✓ Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links mit Zuziehhilfe |
| ✓ Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) | ✓ Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Zuziehhilfe |
| ✓ Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch | ✓ Schlechtwetter-Licht |
| ✓ Fahrassistenz-System: Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung | ✓ Schubladen unter Rücksitze außen und 2 Abfallbehälter |
| ✓ Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent und Abbiege-Assistent | ✓ SCR-System (AdBlue-Technologie) |
| ✓ Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA) | ✓ Seitenairbag / Kopfairbag / Center-Airbag vorn und Kopfairbag hinten |
| ✓ Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist) | ✓ Servolenkung elektro-mechanisch, geschwindigkeitsabhängig |
| ✓ Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake) | ✓ Sitzausstattung: 7-Sitzer |
| ✓ Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion | ✓ Sitzbezug / Polsterung: Stoff Ribella |
| ✓ Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung | ✓ Sitze im Fahrerhaus: 4 Armlehnen, Lendenwirbelstützen elektr. und Klapptische |
| ✓ Fahrzeug mit kurzem Überhang | ✓ Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenverstellbar |
| ✓ Fensterheber elektrisch vorn | ✓ Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar |
| ✓ Frontscheibe Verbundglas getönt | ✓ Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe mit 2 Armlehnen innen (abnehmbar) |
| ✓ Funkschlüssel (2) | ✓ Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Einzelsitze |
| ✓ Fußmatten Fahrerhaus: Textil | ✓ Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe mit Vorbereitung für 2 Armlehnen innen |
| ✓ Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | ✓ Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3 Einzelsitze |
| ✓ Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG | ✓ Sondermodell Edition |
| ✓ Handschuhfach beleuchtet | ✓ Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| ✓ Heckleuchten dunkel getönt | ✓ Sprachassistent IDA und elektronische Sprachverstärkung |
| ✓ Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage | ✓ Start/Stop-Anlage Motor |
| ✓ Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed | ✓ Tagfahrlicht und Assistenzfahrlicht mit Coming Home / Leaving Home |
| ✓ Innenspiegel mit Ablendautomatik | ✓ Umfeldbeleuchtung seitlich mit Projektionsfunktion |
| ✓ Intelligent Speed Assist inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer | ✓ Verbandkasten und Warndreieck |
| ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | ✓ Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) |
| ✓ Kältemittel R 1234 YF | ✓ Vorbereitung für Alkohol-Wegfahrsperre (Alcolock) |
| ✓ Karosserie/Aufbau: Bus | ✓ Vorbereitung Onlinedienste |
| ✓ Kraftstofftank: 58 Ltr. | ✓ Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten |
| ✓ Lautsprecher (8) | ✓ Wegfahrsperre (elektronisch) |
| ✓ Leuchtweitenregelung automatisch und Kurvenlicht dynamisch | ✓ Zierleiste zwischen Scheinwerfern: schwarz lackiert und Chromleisten |
| ✓ LM-Felgen | ✓ Zul. Gesamtgewicht 2,85 t |
| | ✓ Zusatzheizung |

Sonderausstattung

- ✓ Anhängerkupplung klappbar (elektr. Entriegelung)
- ✓ Audio-Navigationssystem Discover Pro (Touchscreen-Farbdisplay 10", inkl. Streaming & Internet)
- ✓ Ausstattungs-Paket: Easy Open Basic
- ✓ Bordwerkzeug, Reifen-Reparaturkit und Wagenheber
- ✓ Bremsscheiben vorn 17"
- ✓ Bremsscheiben vorn 17" (332 mm x 30 mm)
- ✓ Diebstahl-Warnanlage + Innenraumüberwachung / Abschleppschutz + Back-up-Horn
- ✓ Digital Cockpit Pro (Instrumentenanzeige Digital)
- ✓ Fahrassistenz-Paket Advanced
- ✓ Fahrassistenz-Paket: Travel Assist, Emergency Assist und Lane Assist
- ✓ Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- ✓ Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- ✓ Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) inkl. Einparkhilfe vorn und hinten
- ✓ Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) mit Auspark-Assistent und Ausstiegswarnung
- ✓ Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, vorn links
- ✓ Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, vorn links/rechts, Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- ✓ Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, vorn rechts
- ✓ Generator 140 A
- ✓ Geräuschkämpfung Plus (Innenraum)
- ✓ Head-up-Display
- ✓ Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- ✓ Heckklappe elektr. betätigt Easy Open (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- ✓ Heckklappenbetätigung sensorgesteuert (Easy Open)
- ✓ Innenleuchtenkonzept im Fahrgastraum
- ✓ Insassen-Schutzsystem proaktiv
- ✓ Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung
- ✓ Klimazone: Nicht Heissland
- ✓ Klimazone: Standard-Klimazonen
- ✓ Lackierung: 2-Farben-Lackierung Metallic / Perleffekt
- ✓ Laderaumunterteilung, Gepäcksicherungsnetz und Klappbox
- ✓ Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- ✓ Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- ✓ Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI KAT (DZLA)
- ✓ Multifunktionskamera / Frontkamera
- ✓ Multifunktionsstisch verschiebbar
- ✓ Park-Paket Basic
- ✓ Rückfahrkamera
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- ✓ Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links elektr. betätigt Easy Open (sensorgesteuert)
- ✓ Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts elektr. betätigt Easy Open (sensorgesteuert)
- ✓ Schließ-/Startsystem Keyless Advanced mit Safesicherung
- ✓ Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetzung (Car2X)
- ✓ Servoschliessung Heckklappe
- ✓ Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer (alle Sitzreihen)
- ✓ Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer und Endbeschlagstraffer, höhenverstellbar
- ✓ Sitz-Paket: 7-Sitzer, 2-2-3 vis-a-vis (2 Einzelsitze, 2 Einzelsitze entgegen der Fahrtrichtung, 3 Einzelsitze)
- ✓ Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- ✓ Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Einzelsitze entgegen der Fahrtrichtung
- ✓ Standheizung mit Fernbedienung
- ✓ Steuer-AV Fzg. mit UNECE CS&SU
- ✓ Umfeldleuchte in Heckklappe und Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)
- ✓ Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch den Sachverständigen Alexander Hertrich vollzogen wurde.


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	235/50R18
Profiltiefe	4 mm
Hersteller	Hankook
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	235/50R18
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Hankook
Art	Sommer



Reifen vorne links

Dimension	235/50R18
Profiltiefe	4 mm
Hersteller	Hankook
Art	Sommer

Reifen hinten links

Dimension	235/50R18
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Hankook
Art	Sommer

Zweiter Reifensatz

Achse	Position	Dimension	Hersteller	Art	Profil
1	Links	215/60R17	Bridgestone	Ganzjahr	8 mm
1	Rechts	215/60R17	Bridgestone	Ganzjahr	8 mm
2	Links	215/60R17	Bridgestone	Ganzjahr	9 mm
2	Rechts	215/60R17	Bridgestone	Ganzjahr	9 mm

Lackschichtdicke

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Am vorgefundenen Fahrzeug konnten keine Hinweise auf eine Nachlackierung festgestellt werden. An jedem Bauteil wurde die Lackschichtdicke an drei unterschiedlichen Messpunkten überprüft. Es ergaben sich keinerlei Auffälligkeiten. Aus sachverständiger Sicht ist daher davon auszugehen, dass es sich um die werksseitige Originallackierung handelt.

Zustand / Beschädigungen

Nr.	Bauteil	Schaden
Vorhandene Schäden:		
1	Stoßfänger vorne links	Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Smart Repair
2	Motorhaube	Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Smart Repair / Politur
3	Tür vorne rechts	Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Smart Repair
4	Heckklappe	Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Smart Repair
5	Tür HL	Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Smart Repair
Gebrauchsspuren:		
6	Stoßfänger vorne	Art der Beschädigung: Kl Steinschläge , Art der Reparatur: Gebrauchsspur
7	Seitenwand rechts	Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
8	Stoßfänger hinten links	Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
9	Frontscheibe	Art der Beschädigung: Kl. Steinschläge , Art der Reparatur: Gebrauchsspur
10	Einstieg vorne rechts	Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
11	Tür hinten rechts	Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
12	Ladekante	Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
13	Einstieg VL	Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur

Hinweise Zustandsbericht:

Die Vorschadenprüfung erfolgte ausschließlich im Rahmen der äußeren Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs sowie mittels Lackschichtdickenmessung. Weitergehende Untersuchungen, insbesondere durch Demontage von Bauteilen oder verdeckte Prüfungen, waren nicht Bestandteil des Auftrags und wurden nicht durchgeführt.

Der Sachverständige weist ausdrücklich darauf hin, dass das Fahrzeug – über die im Gutachten dokumentierten Schäden hinaus – alters-, laufleistungs- und nutzungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann. Derartige, dem normalen Fahrzeuggebrauch entsprechende Abnutzungserscheinungen sind unvermeidbar und begründen weder einen Anspruch auf Wandlung noch auf Minderung.

Eine Haftung für nicht erkennbare, verdeckte oder fortbestehende Schäden, insbesondere im Bereich der Fahrzeugelektronik, der mechanischen Bauteile oder für möglicherweise verbogen gebliebene Bauteile, wird ausgeschlossen, soweit diese im Rahmen der durchgeführten Besichtigung nicht feststellbar waren.

Ebenso wird keine Haftung für Schäden am Unterboden des Fahrzeugs übernommen, da zum Zeitpunkt der Besichtigung weder eine Hebebühne noch eine Untersuchungsgrube zur Verfügung standen und eine Überprüfung dieser Bereiche somit nicht möglich war.

Foto 1



Ansicht vorne links

Foto 2



Ansicht vorne rechts

Foto 3



Ansicht hinten rechts

Foto 4



Ansicht hinten links

Foto 5




Laufleistung

Foto 6



Fahrgestellnummer

Foto 7



Fahrzeugschein, Schlüssel & Bordmappe

Foto 8



Geöffnete Fahrertür in Richtung Lenkrad

Foto 9



Geöffnete Beifahrertür in Richtung Lenkrad

Foto 10



Geöffnete Hecktür links

Foto 11



Geöffneter Kofferraum / Laderaum

Foto 12



Motorraum

Foto 13



2. Radsatz

Foto 14



Frontansicht direkt

Foto 15



Heckansicht direkt

Foto 16



Rad vorne links

Foto 17



Rad vorne rechts

Foto 18



Rad hinten links

Foto 19



Rad hinten rechts

Foto 20



Mittelkonsole

Foto 21



Sitze vorne

Foto 22



Fahrzeugstatus

Foto 23



Sonderausstattung

Foto 24



Servicebedarf

Position (inkl. MwSt.)

Vorhandene Schäden:

1 **Stoßfänger vorne links**

Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Smart Repair



2 **Motorhaube**

Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Smart Repair / Politur



3 Tür vorne rechts

Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Smart Repair



4 Heckklappe

Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Smart Repair



5 Tür HL

Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Smart Repair



Gebrauchsspuren:

6 Stoßfänger vorne

Art der Beschädigung: Kl Steinschläge , Art der Reparatur: Gebrauchsspur





7 **Seitenwand rechts**

Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur




8 **Stoßfänger hinten links**

Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur



9 **Frontscheibe**

Art der Beschädigung: Kl. Steinschläge , Art der Reparatur: Gebrauchsspur






10 **Einstieg vorne rechts**

Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur



11 **Tür hinten rechts**

Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur



12 **Ladekante**

Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur





13 **Einstieg VL**

Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur

