



BMW 220 i Advantage

EZ 04/2017 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 58.886km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 97***

Fahrzeug aufgenommen am: 21.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 220 i Advantage [DE - Van5 220i EU6, Advantage (11.2015->), 2015 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WBA2A51030V569054	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 58.886km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 192 PS (141 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 27.281km	Letzter Service am 06/2021
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2017	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 137g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Rostig

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage (links/rechts) mit Chromblenden
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt, mit Akzentleiste
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Advantage
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Audiosystem: Radio (BMW)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bordcomputer
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System vorn

- | | |
|--|---|
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar | • Licht- und Regensensor |
| • Mittelarmlehne hinten | • Mittelarmlehne vorn |
| • Motor 2,0 Ltr. - 141 kW 16V | • Multifunktion für Lenkrad |
| • Park-Distance-Control (PDC) | • Parkbremse elektrisch |
| • Personalisierungssystem (Personal Profile) | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Schaltpunktanzeige |
| • Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt | • Seitenairbag hinten |
| • Seitenairbag vorn | • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices |
| • Servolenkung Servotronic | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Grid |
| • Sitze vorn mechanisch verstellbar | • Start-Stop-Knopf |
| • Start/Stop-Anlage (Funktion) | • Tagfahrlicht LED |
| • Uni-Lackierung | • Warndreieck |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert |
| • Blinkleuchten LED | • Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent) |
| • Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ II/BONNET FLUID BLACK | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|-------------------------|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • Lenkrad (Sport/Leder) |
| • Nebelscheinwerfer | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











20.04.2017	0005	CJO00023	02	01	0141/05000	230
M1	AC		-	04342	-	1800
WBA2A51030V569054	7		-	1555	-	01475
BMW			-	00075	-	
F2AT			0137	001940	001940	
2A51			01020	00945	-	
6H1500C0			01020	00945	-	
			76	03750	73	
220I ACTIVE TOURER			01500	0730	005	-
BAYER.MOT.WERKE-BMW			205/60 R16 92V			
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.			205/60 R16 92V			
KOMBILIMOUSINE						
715/2007*2015/45W					9	
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I			e1*2007/46*1675*01			
BENZIN			24.01.2017	K	ET926583	
0001	36W0	01998				
7.2/8.2: +110 B.ANHÄNGEBETRIEB*W.AHK LT.BGTG. *DATUM						
ZUR EMISSIONSKLASSE: 20.04.2017*						

Zulassungsbefreiung Teil II

Bitte Bescheinigung nicht im Fahrzeug aufbewahren!

ET 926583

WBA2A51030V569054

BMW

F2AT

2A51

6H1500C0

220I Active Tourer

BAYER.MOT.WERKE-BMW

715/2007

WBA2A51030V569054

MI

Fz.z.Pers.bef.B. 8 SPL.

Kombilimousine

715/2007

24.01.2017

0001

ET 926583

24.01.2017

ET 926583



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)




Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)