



Opel Astra Edition Start/Stop

EZ 05/2019 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 247.844km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Edition Start/Stop [DE - Kb5 1.6 CDTI EU6d-T, Edition Start/Stop, 2018 - 2019]		
Kategorie Kombi	FIN W0VBD8EF1K8041904	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 247.844km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 236.059km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 143g/km (WLTP) 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (WLTP) 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	170 	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	170 	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	170 
Motorhaube	130	Heckklappe	150
Dach	120		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Wasserpumpe undicht laut Einlieferer ;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dachreling schwarz
- Ecoflex
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad mit Multifunktion
- Motor 1,6 Ltr. - 81 kW CDTI DPF
- Parkpilotsystem hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre
- Check-Control-System
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)

- | | |
|--------------------------------|--|
| • Elektron. Traktionskontrolle | • Fensterheber elektrisch hinten |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Original Fahrzeug Farbe:
ARGONSILBER/SOVEREIGN/SWITCHBLADE SILVER |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) ohne Werkzeug | • Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch (IntelliLink 8"-Display) |
| • Ergonomiesitz vorn links | • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) |
| • Komfort-Paket | • Leichtlaufreifen |
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Mittelarmlehne vorn verschiebbar |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Dachantenne im Haifischflossen-Design |
| • Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung | • Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN) |
| • Farbdisplay (8,0 Zoll) | • Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar | • Licht-Paket |
| • Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung | • Leseleuchten im Fond |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Sicht-Paket |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Winter-Paket |
| • Sitzheizung vorn | • Lenkrad heizbar |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Frontkamera |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung | • Fahrassistenz-System: Abstandswarner |
| • Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent | • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem |
| • Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenkrad (Leder) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller rechts (Verformung, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)