



Smart fortwo Micro Hybrid Drive 52 kW

EZ 04/2012 | Kleinwagen | Benzin | Automatikgetriebe | 103.287km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 12***

Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Smart	Typ/Verkaufsbezeichnung fortwo Micro Hybrid Drive 52 kW [DE - LimS2 mhd EU5, pure, (Facelift) 2012 - 2015]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WME4513801K576657	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 103.287km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 71 PS (52 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 79.432km	Letzter Service am 09/2020
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 2	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2012	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 97g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	140 	Seitenteil hinten rechts	245 
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel schwarz
- Blinkleuchten seitlich Weiß
- Design- und Ausstattungslinie pure
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Heckscheibenwischer
- Kühlermaske schwarz
- Modellpflege Innenraum
- Original Fahrzeug Farbe: TRIDION UNI SCHWARZ
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Tridion-Sicherheitszelle schwarz (Farbcode)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Bodypanel Tiefschwarz / Deep Black (Farbcode ECAO)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Anfahr-Assistent
- Getriebe 5-Gang - automatisiertes Schaltgetriebe (Softtouch Schaltprogramm)
- Karosserie: 2-türig
- Modellpflege
- Motor 1,0 Ltr. - 52 kW KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre



Sonderausstattung

- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Handschuhfach abschließbar
- Innenausstattung: Grundfarbe schwarz
- Reifen-Reparaturkit (Kompressor)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Dach (Lackschaden, Delle)



Dach (Lackschaden, Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt, Riss/Bruch)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)